ダイバージェント型ガス切断火口の製作に関する研究

市川慎平** 竹花范平* 植松義量* 小林捷雄*

Study on a Production Method of a Divergent Gas Cutting Nozzle

By

Shinpei Ichikawa, Hanpei Takehana, Yoshikazu Uematsu and Hayao Kobayashi

It is generally well-known that gas cutting speed can be remarkably increased dy using a divergent-type gas cuttig nozzle instead of a normal straight-type one. In order to the peculiar curvature of its inner shape, however, it is considered to be very difficult to produce a divergent nozzle by simple machining.

Therefore, the authors have newly developed two kinds of methods to produce a divergent gas cutting nozzle; one is an electrolytic-forming and another is a swaging. In this paper, the detail of the methods and the processes related to the massproduction and the results of many investigations carried on the cutting performance of the divergent nozzles made by these two methods are described.

The following conclusions are summarized.

A divergent nozzle made by the electrolytic-forming method shows many advantages; such as a better accuracy, higher cutting capabilities and a lower production-loss, while by the swaging somewhat inferior only in an accuracy compared to the former.

However, it is confirmed that the both methods have an extremely higher economies and an easier production, and that, moreover, the gas cutting performance of the divergent nozzles made by these methods is increased 15% in cutting speed and 8% in cutting thickness of plate compared to straight nozzles.

1. 緒 言

船殻重量の約80数%を占める鋼板の切断はもとより 溶接開先などのすべてはガス切断によつて加工されて いる。したがつて,ガス切断効率の向上は,工期の短 縮および船価の低減に影響するところがきわめて大き い。

ガス切断にダイバージエント型火口を用いると、従

** 元溶接工作部

来のストレート型火口に対して切断速度を約15%増速 し得る¹⁾。しかるにダイバージェント型火口の切断酸 素噴出孔,すなわちノズル内面は断面積が連続的に変 化し,また各部の寸法も高精度を必要とするうえ孔径 が小さい(スロート径は0.9~2.1mm)ため従来の穿孔 法による工作方法では曲面に合つたドリルやリーマを 精度よく作ることのみならず,工作に当つても刃物の 摩耗損傷などにより形状,寸法などが乱れ,精度の高 い均一なノズルを作ることは困難である。そこで穿孔 法による成形方法に代つて,孔の型と同じ型の心金を つくり,その外側に銅を密着させ,しかる後,心金を

^{*} 溶接工作部

除いて所要の孔形のノズルを得る方法を検討した結果 心金による電解鋳造およびスエージングの2方法が有 望であることがわかつた。



図 1-1 ダイバージェント型ガス切断火口の試作工程

この方式による工程は,図 1・1 の通りで,孔と同じ 形状の心金に銅を被せた後,心金のみを溶解するか, または心金を引張つてスロート部で切断して抜き取つ たノズルピースを加工し組立てるものである。

本研究は,切断酸素流量を4,000, 5,000, 12,000 l/h,噴出速度を各流量につきマツハ数(*M*)1.8(入 口圧力約5kg/cm²),2.0(入口圧力約7kg/cm²), 2.2(入口圧力約10kg/cm²)を組合せた9種類のノズ ルを量産方式に準じて試作し、その過程および試作火 口の性能を検討したものである。心金は、電解鋳造用 900本、スエージング用400本を作り、これより電解鋳 造により約800個、スエージングにより約100個のノ ズルを作り、さらにこれらのノズルから任意に抽出し て火口に組立てたものは、電解鋳造約270個、スエー ジング15個である。

試験の結果,電解鋳造による火口は精度,切断能力 ともに良好であつて,製作工程中の歩留りも極めてよ い。

スエージングによる火口の精度は電解鋳造に比べる と幾分劣るが、従来のスエージングと全く同じ作業に よつて充分実用に耐える火口ができる。

2. ダイバージエントノズルの形状

ノズルの形状寸法を決めるに当つては,この火口が ガス切断に実用されるものとして設計の諸条件を選ん だ。

切断酸素の所定噴出速度(M)を得るためのノズル 入口圧力は工場設備の現状,切断器機の性能など,現 在のわが国の実情に合せて最大限を10kg/cm²とし, 一方ダイバージェントの特性を発揮するには,圧力の 高い方がよいので,最低を5 kg/cm²とし,中間に 7 kg/cm² をとつて合計3種類とした。また切断する 鋼板の厚さ 15~50 mm に適するストレート火口は No. 2~4 (切断酸素孔径 1.3~1.9mm)で,その切 断酸素流量は 3,000~6,000 *l*/h であり,特に厚板を 切断する No. 5 (切断酸素孔径 2.3mm) は切断酸素

ノズル番号	ガス速度 <i>M</i>	臣 力 P kg/cm ²	導入部径 D mm	スロート径 Y _T mm	ダイバー部径 d mm
512	1.8	5.0	2.4	1.20	1.44
5—14	1.8	5.0	2 6	1.40	1.68
5—21	1.8	5.0	3.6	2.10	2.52
7—10	2.0	7.0	2.0	1.00	1.30
7—12	2.0	7.0	2.0	1.20	1.60
7—18	2.0	7.0	3.2	1.80	2.34
10-09	2.2	10.0	2.0	0.90	1.28
10—10	2.2	10.0	2.0	1.00	1.42
10—15	2.2	10.0	3.0	1.50	2.12

表2.1 ダイバージェントノズルの種類

流量が 8,000~12,000 l/h となつている。

ダイバージェント型火口とストレート型火口とを比較し易くするため酸素流量を 4,000, 5,000 および 12,000 l/h の3種とし, 噴出速度を各流量につきマ

ツハ数 (*M*) 1.8, 2.0, 2.2 を選び合計9種類のノズ ルを作つた。

ノズルの寸法形状は,表 2·1 および 表 2·2 である²⁾³⁾。

Μ			1.8						2.	2					2.2			
P ^{K8} /cm ²			5				7					10						
y _{T mm}	1.	2.	1.	4	2	. 1	1.0 1.2			1.8		0.9 1.		1.	0 1.5		5	
座標	X	y	r	y	x	Ŋ	x	भू	x	y	x	¥	x	ry	x	¥	x	¥
ZD+	0.	0.6	0.	0.7	0.	1.05	0,	0.5	0.	0,600	Q,	0.9	0,	0,45	0.	0.5	0.	0.750
D奌	0.039	0.602	0,045	0,702	0,068	1.053	0.046	0,503	0.055	0.603	0.082	0.905	0,055	0.454	0.061	0.504	0.091	0,756
A攴	0,468	0.641	0,546	<i>0</i> ,747	0,819	1.121	0435	0,548	0.530	0.658	<u>0.</u> 782	0,987	0,446	0,508	0.495	0,565	0,743	0,847
	0,478	0.641	0,557	0.748	0,836	1.122	0,489	0.554	0,586	0,665	0,880	0,998	0,533	0,523	0.592	0,581	0,888	0,871
	0.623	0:654	0.727	0,763	1.090	1.144	0,608	0,565	0,730	<i>0</i> ,678	1.095	1.018	0.643	0.536	0,715	0,595	1.072	0.893
	0.785	0,665	0.916	0,776	1.373	1.164	0,742	0,578	0,890	0,694	1.335	1.041	9.763	0.548	0.847	0,609	1.271	0,913
	0,964	0.676	1,125	0,788	1.688	1.182	<i>0</i> ,8 86	0,589	1.063	0.715	1.595	1.061	0,892	0,559	0.991	0.621	1.486	0,932
	<u>1</u> .162	0.685	1,356	0.799	2,033	1,199	1.043	<i>0</i> ,600	1.251	0 <u>.</u> 720	1.877	1.079	1.031	0.570	1.145	0.634	1.718	0,951
	1.379	0,694	1.609	0.809	2.413	1.214	1.213	0.609	1.455	0,731	2,/83	1.096	1,180	0,581	<u>1.</u> 3/2	0.645	1.967	0.968
	1.616	<i>0</i> .701	1.885	<i>0,</i> 818	2.827	1.227	1.397	0.618	1.674	0,741	2.514	1.112	1,341	0,590	1.490	0.656	2.225	0,984
	1.874	0.708	2,187	0,826	3,280	1.239	1.595	0,626	1.914	0.751	2 <u>.</u> 872	1.126	1.5/3	0.599	1.681	0666	2,52/	0,999
	2.156	0.714	2,515	0.833	3.772	1.250	1.810	0,633	2,172	0,760	3,258	1.139	1.697	0,608	1.886	0.675	2 <u>,</u> 829	1.013
	2,442	0,720	2,849	0.840	4 <u>.</u> 273	1.260	2,041	0,640	2,450	0,767	3.675	1.151	1.897	0.615	2,108	<i>0</i> ,684	3,162	1.025
							2,29/	0,646	z.750	0,775	4,125	1,162	2.107	0,623	2,341	0.692	<u>3</u> 5//	1.038
							2,463	0,650	z,955	0.779	4,433	1.169	2 <u>.334</u>	0,629	2,594	0.699	3 ⁸⁹¹	1.049
													2.579	0,636	2.865	0.707	4.298	1.060
													2.628	0,637	2,920	0,708	4,380	1.062
R = へ	0.4	.31	0.5	:03	0,7	54	0, .	398	0,4	178	0.7	17	0,	395	0,0	439	0,0	\$58

表 2・2 ダイバージェントノズルの縦断面寸法

- M:E貞のマッハ数
- P:入口圧力(全压)
- yr:スロート圣



- TD:半圣Rの円弧
- DA: DEAで滑らかに達がる長と入の線分
- A:湾曲奌
- E:ノズル出

EE: X軸に平行な任意の長いの線分

- PT: TDL滑solie的3曲線
 - ち=Rとするが滑らかに連がればよい.
- PQ:X轴L45°±10°位の線分。
- QU: なで適当に連なる曲線。
- UV:X軸r平行な直線
- D>20TXV3にしたオがよい。

痡	米石		組				成		(%)		引弱 強さ	伸び	硬さ	借 孝
但	· 矢貝	Cu	Si	Fe	Mn	Mg	Zn	Cr	C	P	S	kg /cm²	%	<u>ビリガ</u> ース	708
ジュ ミン 17	ラル 'S	3.5 ~ 4.5	>0.8	>1.0	0.4 $\widetilde{1.0}$	0.2 ~ 0.8	>0.1					45	22	71~74	
快肖	削鋼		0. 1 ~ 0. 3		$0.7 \widetilde{1.2}$				0.35 ~ 0.45	>0. 045	$0.1 \widetilde{0.2}$	58	4	260_{270}	
真	鍮	58~62					33 ~ 38.5					50	20	167	授物用黄 銅Pb1.5 ~3.0% Fe+Sn <2.0
炭素 鋼 SF	工具 【 3		>0. 35		>0.5				1.0	>0.03	>0.03	220	1.5	250~ 258	
炭素 鋼 SF	工具 【 5		>0. 35		>0.5				0.8	>0.03	>0.03	150	2.5	190 ~ 200	
炭素 鋼 SK	工具 【 7		>0. 35		>0.5				0.6	>0. 03	>0. 03	65	9	185 ~ 192	

表 3・1 心 金 の 機 械 的 性 質

導入部とスロートの面積比は大きいほどよいが,後 に述べる心金の転造やスエージングの作業が困難にな るので,空気力学的に許容し得ると考えられる範囲内 で小さくとり,その比を3~5とした。また計算の便 宜上マツハ数(*M*)を整数としたため,入口圧力はわ ずかながら5,7および10 kg/cm² に過不足がある が実用上ほとんど影響はない。

3. 心金成形

3-1 材 料

心金はノズル成形後に除去しなければならない。電 解鋳造の場合には強アルカリ塩で溶解して流し、スエ ージングの場合には、引張つてスロート部からちぎつ て引き抜くものとして表3・1の材料について試験の結 果,溶解除去にはジュラルミン17Sを苛性ソーダで煮 沸するのが最もよく、引き抜くには高炭素鋼がよい。 ただし旋削と転造には快削鋼が適していたので、スエ ージング用には快削鋼を使用した。これらの材料は市 販の直径1~3mmの引き抜き線材である。

3-2 旋 削

心金成形の第1段階は旋削である。旋削はロクロと 総型バイトによる1工程加工であつて、心金材料の線 材から連続作業で約150本/時の速さで削り出すこと ができる。ロクロの回転数は約2,500 r.p.m. である。

総型バイトは板ゲージに合わせて研磨し、板ゲージ は万能投影器で50倍に拡大して検査した。 旋削には,ナライ旋盤による方法も試みて良好な結 果を得たが,ロクロの方が簡単であり精度も充分に得 られた。

3-3 転 造

旋削した心金の表面はバイト目が残つて,写真3・1, 3・2 の如く,相当なアラサである。また旋削のとき,線 材がバイトの抵抗によつてたわむために削り上り寸法 に多少のバラツキがでる。またスロート部の曲面が乱 れたり,不同になる恐れがある。これらを修正して表



写真 3·2 旋削したひ金の表面 干渉顕微鏡 200倍

(210)

ł.



万能投影器 50倍

写真 3·4 転造した心金の表面 干渉顕微鏡 200倍

転造した心金の表面は写真 3·3, 3·4 の如く滑らか である。

転造機は明石製作所製のものを用いた(写真 3・5, 3・6)。この転造機はダイス軸が固定していて,心金が ダイス間隙を回転しながら強制的に転圧されて通り抜 ける。ダイスの回転数は向つて左側は 54 r.p.m.,右 側は 60 r.p.m. であつて,2つのダイスの相対周速度



写真.3.5 転造機(明石式)



図3-1 転造ダイス

66



写真 3.6 ダイスの装着

は約 1,000 mm/min である。

転造ダイスは図 3・1 の通りの寸法形状のもので周囲 には 2 組の転造型をつけてある。

ダイスの材質は工具鋼SK3表面は焼入,研磨およ びラツピング仕上げをし,その表面形状は精度±0.001 mmの板ゲージに合せて仕上げた。

転造作業に当つては、ダイス軸の位置を微動ねじで



写真 3.7 転 造 作 業



写真3.8 転造ずみの心金

加減しながらダイス間隙を調節し,適当と思われると ころで軸を固定する。通した心金を万能投影器で拡大 して検査し,さらに微細な調節を繰返せば数回で所要 のダイス間隙が得られる。

転造作業は写真3.7の如く、ダイスの間に心金を1 本づつ手で送り込んだ。心金が通過する時間は数分の 1秒であつて、作業能率は調節の時間を除いて約400 木/時であつた。転造ずみの心金を写真3.8に示す。

3-4 心金の製作実験

9種の心金,各100本について旋削および転造の歩 留りを調べた。旋削した心金のスロートならびにダイ バー部の径は,指示マイクロメーターと万能投影器を 使用して計測し,しかる後,旋削のままのものを一部 サンプルとして除き,残りを転造した。試験の結果を 表3・2に示す。

17	ぐル	旋		削	転			造			
番	号	数量	良品	不良品	数量	良品	不良品	未転造と して残し たもの			
5-	-12	100	100	0	90	87	3	10			
5-	-14	100	100	0	90	84	6	10			
5-	-21	100	100	0	90	84	6	10			
7-	-10	99	98	1	88	77	11	10			
7-	-12	100	99	1	99	87	12	0			
7-	-18	100	100	0	90	82	8	10			
10-	-09	100	100	0	100	96	4	0			
10-	-10	100	100	0	99	90	9	1			
10-	-15	100	100	0	99	96	3	1			

表 3.2 心金成形試験成績

3-5 精 度

ノズル孔の寸法精度は心金の精度に依存するものと 考えられ、また電解鋳造のノズル孔内面は心金の表面 の状態がそのまま転字されるので、できるだけ心金は 寸法精度と滑らかさが必要である。心金の表面を大越 式表面アラサ検査機(触針移動式)(写真 3・9)で測 定した結果は写真3・10のように、旋削のままでは±3 μ のオオトツがあつたものが転造により±1 μ に改善 された。

心金のスロート部とダイバー部の端末の直径を万能 投影器で測定し,直径の差 0.002mmごとの頻度分布 の例を図 3・2 に示す。

分布の巾は,旋削の場合も転造の場合も約 ± 0.015 mm であつて,転造前の平均値から転造後の平均値の 径が小さくなつているが分布の巾は変らない。

(212)

転造の場合,軸方向の材料の伸びは極めて少なく, したがつて外径の減少が困難である。またダイス間隙 より心金の径が 0.03 mm 以上大きいと,ジュラルミ ン, 真鍮および高炭素鋼のいづれも鱗片状の剝離がで

I.

きて表面が荒れ,転造をつづけても平滑な表面が得られない。したがつて旋削精度は0~±0.03mmを必要とする。図3・2は旋削のバラツキの巾が約0.03mmであつて転造可能範囲内であることを示している。



67

(213)

4. 電解鋳造

4-1 電解鋳造の概要

硫酸銅など金属の塩類溶液のなかに,その金属の板 あるいは棒を陽極とし,別の導電体を陰極として浸し て直流を長時間通せば折出金属の厚さは数 cm にもお よぶ。この折出金属から陰極を溶解または剝離して取 り去れば,陰極と正反対な型ができる。これが電解鋳 造である。

電解鋳造によれば銅,ニッケル,クロムなど種々の 金属を使用して諸形状のものを成形することができる が,ガス切断火口として具備すべき条件,すなわち熱 伝導度がよく過熱しない,耐久性がよい,価格も比較 的に安いなどの理由から銅を選んだ。

電解鋳造によつて折出する金属の均質性,硬さ,表 面の精粗などには電流密度,液の攪拌,不純物の混入 などが大きな影響をおよぼす。

本研究においては,ジユラルミン心金の表面に銅電 解鋳造を施しノズルを作ることを主目的として実験を 進めた。

なお電解鋳造に必要な諸条件を求める試験について は付録(巻末)に述べてある。

4-2 電解鋳造装置

電解鋳造物の寸法,数量に応じて装置の規模は変る が,本研究では図4・1および写真4・1のものを使用し た。能力は,心金1本より200本までを適宜操作でき る。



図 4・1 電解鋳造装置



写真 4-1 電 解 鋳 造 装 置 右から回転装置,硫酸銅電解槽, 定電位電源装置,瀘過機

なお本装置の主要目は下記の通りである。 定電位電源装置;

様 式	電子管自動平衡式
最大負荷電流	5 A
電解電圧計	38 V
設定電圧電流	+0.5V~2.5Vおよび0~5A
	(切換)
感 度	5 m V
入力電源	AC 100V
回転装置;	
無段変速式	5~10 r.p.m.

硫酸銅電解槽;

ポリエチレン塗装, 500 l, 濾過機付

硫酸銅電解槽は,鉄板製の円形槽 にポリエチレンを厚く塗装したもの である。電解槽の周囲にカネカロン 布でゴミの付着を防いである銅板の 陽極を7~8個等間隔に配置する。

回転装置は陰極を電解液中でゆつ くり回転し,陰極表面の電解液濃度 の低下を防いでいる。また,多数の 心金に電着させる場合,陽極との関 係位置によつて電着量に差があるか ら,回転してこれを平均化している。

濾過機は電解液の中に入つたゴミ や油,あるいは沈澱物が陰極に付着 して悪影響をおよぼさないために必 要である。

その他に電解液の温度を一定に保 つヒーターが電解槽の中に入れてあ

68

(214)

る。電解液の温度が低い場合には,硫酸銅が折出して 液濃度が低下して効率を悪くし,高い場合には電着量 は増すが表面が荒れてくる。電解液は硫酸銅の飽和溶 液である。

写真 4・1 の右から回転装置,硫酸銅電解槽,定電位 電源装置および濾過機である。

4-3 電解鋳造面の精度

表4・1のノズルピースの中から各種類ごとに,任意 に選んだ3~7個について縦に切断して孔の内面を検 査した。

ノズル	電解鋳	ノズルヒ	ニース数	借	要
番号	造 数	良	不 良	'VH3	~7
5-12	85	81	4	断面検査	3
5 - 14	86	82	4	"	4
5 - 21	82	81	1	"	3
7—10	85	78	7	"	3
7—12	84	84	0	//	3
7—18	79	79	0	"	4
1009	94	82	12	"	7
10—10	88	81	7	"	5
1015	91	91	0	"	3
合 計	774	739	35	"	35

表 4・1 ノズルピース製作試験

写真 4・4 は前処理終了後の心金表面と電解鋳造面と を表面アラサ検査機で記録したものである。これは約 0.3 µ のオオトツを示しているが,写真3・10と比較し て表面状態がほとんど変らないと考えてよい。また写 真4・5 は干渉顕微鏡によるものであつて,極めて平滑



与異 4・4 即処理の終つた心並および竜解鋳道面 のアラサ 横方向 50倍 縦方向 3,000倍



写真 4·5 干渉顕微鏡による電解鋳造面 干渉縞間隔 3.2 μ



スロート



ダイバー部出口 写真 4・6 電解鋳造ノズルの孔形状 万能投影器により撮影



図 4·2 火 口 縦 断 面 (組立式)

表 4-2 電解鋳造火口組立数

ノズル番号	組	立.	数			
5—12		30				
5-14	:	31				
5—21	:	32				
7—10		32				
7—12	31					
7—18	32					
10-09		27				
10—10		29				
10—15		28				
合 計	2	72				

である。写真 4・6は孔形状をダイバ ー部の側から万能投影器で撮影した ものであるが,よく心金の形を転写 していることがわかる。

また電着銅にはブロホール等の欠 陥は全くない。

4-4 火口の組立

ノズルピースを表4・2の通り火口 に組立てた。火口は実際のガス切断 用トーチに装着して試験するため, 実用火口と同じものとし,切断酸素 流量に適合する予熱焰をもつように 設計した。組立の1例を図4・2,写 真4・7に示す。

5. スエージング

5-1 スエージングの方法および 機械

スエージングによるノズルの成形 方法は図5・1の通り銅ピースの切断 酸素孔および予熱孔に心金を通した

(216)





図 5・1 スエージングの工程

ものを先端からテーパーダイスで打撃して、心金に銅 を密着せしめた後、心金を引き抜くことである。

銅材が塑性変形して心金に密着するまで打撃を与え るのであるから、心金は充分な硬さと引張強さが必要 である。この目的には鋼線がよいので、ロクロの加工 性を考慮して快削鋼を使用した。

スエージング終了後、心金の両端をチャツクで挾み 機械で引張ると、スロート部で切断するから、これを 両方に抜き取ることができる。ただし、心金の切断形 状はややもすれば図 5・2 の如く剪断破壊のために、ス



ロート径より少し拡がつた部分ができて、心金を引き 抜く際にノズルのスロート部を傷つけるおそれがある ので、心金材料はなるべく硬くてシャリツプの少ない ものが望ましい。



図 5.3 スエージング機械の打撃部の機構

スエージングの作動を図 5・3 について説明する。回 転ローラーとダイスを収めたホルダーは大きなフライ ホイールの付いた軸に取付けられている。ホルダーは 固定ローラーの付いたケースの中で 50~150 r.p.m. の回転をし、回転ローラーが固定ローラーに接触する たびに内側にはじかれてダイスをたたく、ローラーの 位置が対称であるからダイスは向い合つて銅ピースを 打撃し、またホルダーは銅ピースの周りを回りながら 打撃するから一様に成形される。

5-2 スエージングの条件試験

スエージングに影響ある下記の6項目について最適 条件を求めるため、ノズル番号7-12について試験を おこなつた (図 5・4)。



図 5-4 心金の差込深さとスエージングの打込深さ

- ダイス穴のテーパー角度(θ)
- (2) 心金スロート部の差込深さ(i)
- (3) 打込深さ(s)
- (4) 心金差込孔の形状
- (5) 銅材を焼鈍した場合と圧延のまま
- (6) ダイスと銅材の摩擦の有無

これらの他にダイスの重量、打撃速度など機械の構 造寸法によつて定つているものは変えなかつた。

ダイスのテーパー角度(0)は20度,25度および30 度について打込み試験をおこなつた。20度は打込みは 容易であるが成形が不充分であり、30度になると中心 軸方向への反力が大きくなつて、よい打込みができな く、25度が最も安定した結果を示したので、以後のス エージングは全部この角度で実施した。

心金差込孔と心金との間に究隙の少ないほど銅材と 心金との肌付がよいことは明らかである。したがつて スロート部を境として、導入部とダイバー部の径に合 せた下孔をあけることが望ましい。しかし、この方法 は2工程になるので全体を導入部の径と同一にした1 工程の場合と比較した。

材料は JIS-H3401 銅棒2種を使用した。心金との 肌付の難易をみるため材料を焼鈍した場合と圧延のま まの場合とについても比較をおこなつた。

ダイス穴に油を塗つて銅材との摩擦を少なくすると 外側だけが変形し、心金付近の内部まで絞りが浸透し ないので、心金との肌付が悪い。これについては、従 来の経験によりタルク粉末をうつて油気を吸収させ、 摩擦を大きくしてよい結果を得た。

以上の条件のもとに心金差込深さ(*i*)および打込 深さ(*s*)を順次変えて,満足なスエージングのでき る範囲を求めた。

試験片は組立型ノズルおよび一体型ノズルの2種類 とし、その形状寸法は図5•1の通りである。

ー体型は実用火口と同じであつて。スエージングの 場合には、予熱孔もピアノ線の心金を入れて実際と同 じ状態で打込みをおこなつた。組立型は予熱焰を別の 火口から与えられる単一型ノズルをも兼ねるものとし て、やや直径の大きいピースで試験した(写真 5・2)。

試験の種類は表 5•1 の通りである。



写真 5・2 スエージング試験片 右側 銅ピースおよび心金 左側 スエージング後心金を引き抜 いたもの

表	$5 \cdot 1$	スエー	ジ	$\boldsymbol{\mathcal{V}}$	ク	゛試験の種類
---	-------------	-----	---	----------------------------	---	--------

火口型式	組	立	型	一体型	
下孔形状	段 7	なし	段付	段付	
熱処理の有無	圧 延	焼 鈍	焼鈍	圧 延	
差 込 深 さ (i mm)	5 ~ 15	5 ~ 15	4~4.5	3~5	
打 込 深 さ (smm)	0 ~ 5.5	0 ~ 5.5	3~6	5 ~ 9	

スエージングの良否を判定するために,打込みの終 つたピースを心金の付いたまま中心線で縦断して,心 金との密着度,孔の表面の滑らかさ,孔形状の完全さ を拡大鏡および万能投影器によつて観察した。これら の良否を数量的に表現することが困難であるから,表 5・2 のように区分して符号で表わして整理した。

試験片を縦断して内面を観察した結果を,試験の種 類ごとに $i \sim s$ の関係で図示すると図 5.5 \sim 図 5.8 \geq なる。

図5.5は圧延材のままで下孔径を2.0mm,図5.6 は焼鈍材を下孔径を2.0mm,図5.7は焼鈍材を下孔 径を1.6mmと2.0mmの段付とした場合の組立型 ノズルのスエージングの条件試験である。図5.8は、 一体型のノズルを圧延材を用いて下孔径を1.6mmと 2.0mmの段付とし、更にダイス打撃面に油の付着し

-			
区分 刊定	心金密着度	表面滑らかさ	内面形状
良〇	完全に密着し て, 隙のない もの	心金の表面と 同程度に平滑 なもの	孔の形が正常 で心金の形と 一致するもの
稍良△	稍緊密性を欠 くもの	表面に皺や結 晶の滑つたオ オトツが少し あるもの	心金との一致 が稍不十分の もの
不良×	明瞭な空隙の あるもの	皺や結晶の滑 つたオオトツ 又はドリル跡 が多量にある	心金の形と合 わない部分が 多く粗雑なも の

表 5·2 スエージングの良否の判定

表 5・3 スエージングの適正範囲

もの

火口型式	組	立.	型	一体型	
下孔形状	段 7	t l	段付	段付	
熱処理の有無	圧 延	焼 鈍	焼 鈍	圧 延	
差 込 深 さ (imm)	10	5	4	5	
打込深さ (smm)	3	5 ~ 5. 5	4	5~8	

(218)



-t



(注)○△×印の下の数字は,試験片の番号を示す。図 5・6, 5・7, 5・8 も同様。

(219)



(焼鈍材,下孔径 2mm の場合)

(220)

.





(221)





(圧延材, 下孔径 1.6 と 2 mm の段付の場合)

注 1, 2, 3, 4, 8 ダイス打撃 面に油なし。 5, 6, 7 ダイス打撃 面に油あり。

(222)



図 5-9 スエージングノズルのスロート断面積と酸素流量との関係 ノズル番号 7-12

ているか否かによる影響を調べたスエージングの条件 試験の結果である。

図 5•5 ~ 図 5•8 の〇印は安定した良好な範囲で,こ れを一括して表 5•3 に示す。

5-3 ノズル製作

適正条件によつてスエージングした場合の製品の均

表 5・4 スエージング試験片の縦断面観察





ー性およびノズルの性能をみるため表 5・3 の組立型, 焼鈍材の条件で,31個のスエージング試験をおこなつ た。

ノズル先端からスロートまでの距離は 8 mm であ る。ノズルのスロートの径を万能投影器で測定し,ま た所定圧力における酸素流量を測つて図 5・9 のスロー ト断面積と酸素流量との関係図を得た。

31個のノズルの中17個は火口に組立てた。残り14個 を縦断して孔の内面を観察した結果は表 5・4 であり, スロート部に不良のものが少数あるが,その他は満足 な状態であつた。

孔の内面の滑らかさは写真 5・3 の通りであつて,平 滑な部分は $\pm 1 \mu$,粗い部分では $\pm 3 \mu$ である。スエ ージングの際に導入部およびダイバー部は心金と銅の



写真 5-3 スエージング面のアラサ 横方向 50倍 縦方向 3,000倍

(223)



図 6-1 酸素流量测定装置

相対的滑りによつて滑らかになり,スロート部は滑り がないので粗いと考えられる。

6. 試作ノズルの性能

表4・2 および表5・4 の試作ノズルについてスロート 径および形状ならびに酸素流量を測つて,製品の均一 性とダイバージェントノズルとしての性能を調べた。

6-1 測定装置

スロート径の測定および 形状の観察には万能投影器 を用いた。

酸素流量は図 6・1 の如き 装置によつて酸素の圧力, 温度およびロータメータの 読みから算出した。ブルド ン管式の従来の圧力計は, 歯車の抵抗などのため,指 示にズレがあり,また最小 目盛がアラく 0.5 kg/cm² 程度であり,正確な圧力を 知ることができにくいので 電気抵抗線歪ゲージを用い

ピツクアツプとインジケータで読む精密圧力計を考案 して使つた。本器のピツクアツプは圧力試験器で正確 な圧力を 0.5, 1, 2……15 kg/cm² を与えて インジ ケータの読みが圧力の ×5, ×10, ×20などの倍数に なるように, アテネータで調整した。最小目盛は 0.1



kg/cm² である。

酸素の流量計測にはロータメータを使つた。一般に ガス流量は絶対圧力 1kg/cm²,温度0°Cを標準状態 とした場合の単位時間に流れる容積で表わす。任意の 圧力と温度のときのロータメータの読みから標準状態 の容積を換算するには下式による。

$$Q_0 = Q\sqrt{\frac{p_2}{p_1} \cdot \frac{T_1}{T_2} \cdot \frac{\rho_1}{\rho_2}}$$

 $Q_0; 標準状態の酸素流量 ('/h)$
 $Q; ロータメータの読み (l/h)$

- pⁱ; ロータメータの目盛をした時の圧力 (4.033 kg/cm)
- T1;
 ロータメータの目盛をした時の絶対温度(293°K)
- ρ₁; ロータメータの目盛をした時の酸素の
 比重(g/cm²)
- p2; 測定時のロータメータ内の圧力 (kg/cm²)
- T; 測定時のロータメータ内の絶対温度 (°K)



酸素用のロータメータの最小目盛は 501/h である。 6-2 ノズルの均一性

ノズルのスロート径を各種類ごとにヒストグラムに 表わすと,電解鋳造ノズルは図 6・2,スエージングノ ズルは図 6・3 の通りである。図 6・2 のバラツキの最大 巾は平均値(20)に対して $\pm 0.02 \sim 0.03$ mm であつ て,図 3・2 の心金のバラツキに較べて 0.005 ~ 0.015 mm 大きくなつている。また設計値と平均値との差は 9 種類のうち3 種類は 0,4 種類は 0.01 mm,2 種 類は 0.02 mm である。





(225)

表 6・1 スロート断面積と酸素流量のバラツキ

ノズル番号	5—12	5—14	5—21	7—10	7—12	7—18	1009	10-10	10—15
スロート断面積の バラツキ %	3.3	3.6	0.7	6.0	3. 3	3.3	4.4	4.0	2.7
酸素流量のバラツ キ %	2.4	5. 0	4.2	6.9	2.3	4.2	4.8	4.9	3.4

図 $6\cdot3$ ではバラツキの最大巾が ± 0.10 mm, 平均 値は設計値より約 0.12 mm 大きい。したがつて、ス ロートの断面積のバラツキの巾は電解鋳造ノズルでは 約 $1 \sim 6$ % であるがスエージングでは約 17% である。

酸素流量は図6・4 および図6・5 である。スロート断 面積と酸素流量のバラツキの巾を比較すると表6・1の 通りであつて、計測誤差を考慮すればほぼ一致する。





スエージングのバラツキの両端を捨てて均一性を高 めるために、バラツキの巾を10%とすれば、不合格率 は20%となり、電解鋳造と等しく4%に抑えると、約 40%を不合格として切捨てることになる。

6-3 ノズルの特性

試作ノズルの空気力学的特性を確めるため、ノズル 入口までの通路による圧力降下が極力少なくなるよう に作つた図6・6 に示す約36 l の貯気槽にノズル取付筒 を設け、これにノズルを装着した。使用気体は酸素で 貯気槽へは数本連結した酸素ボンベから注入し、常に 酸素温度と貯気槽圧力を一定に保持して実験をおこな つた。なおノズルからの噴出酸素は大気中に放出せし めた。

ノズル出口の圧力測定はノズル出口より約1mm内 側のノズル壁に 0.05mm の小孔をあけ、この場所の 静圧を水銀柱に導いて、ノズルの入口圧(貯気槽のゲ ージ圧力 kg/cm²)と、ノズルの出口圧力との関係を 求めた結果を 図6・7 (a) (b) (c) に示す。ノズル出 口圧力 p₂ は入口圧力 p₁ によつて変化し、p₁ が設計 圧力に達するまでは p₂ は大気圧力 p₀ 以下であるが p_1 が設計圧力になると p_2 は p_0 に等しくなり、さら に p_1 が高くなると p_2 は p_0 より高くなる。

これと同じ方法でストレートノズルについて測定した結果は図 6・8 に示す通りである。 p_1 が2 kg/cm² で p_2 は p_0 に大体等しく、 p_1 が 3 kg/cm² 以上になると直線的に p_2 が増加する。

以上の実験結果から,ノズル出口の酸素の噴出速度 を等エントロピの流れと仮定して次の式 (1) および (2) より求めた。



図 6・6 実験装置

80

(226)



ł

図 6•7 ダイバージェントノズルの入口酸素 圧力と出口圧力との関係

$$u = \sqrt{\frac{2\gamma}{\gamma - 1} \left(\frac{p_1}{\rho_1}\right) \left[1 - \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{(\gamma - 1)/\gamma} \right]}$$
(1)

M = u/a

 u:酸素の噴出速度(m/sec)
 p₁:ノズル入口の絶対圧力(kg/m²)
 ρ₁:ノズル入口の酸素の密度(kg sec²/m⁴)
 p₂:ノズル出口の絶対圧力(kg/m²)
 γ:酸素の Cp/Cv
 M:マツハ数

れこ マワハ致

a: 音の速度 (m/sec)

試作ノズルの入口圧力 p_1 と式(1) および(2) より求 めた出口の酸素噴出速度 M との関係を図示すると図 6・9 (a) (b) (c) の通りで、各々ノズルの入口におけ る設計圧力 P_1 の場合、 D5 は $1.6 \sim 1.7 M$ (計算 値 1.8 M)、 D7 は $1.6 \sim 1.9 M$ (計算値 2.0 M)、 D10 は約 2.1 M (計算値 2.2 M) となり、いづれも 計算値よりやや下廻るが、これは酸素の粘性の影響で あろうと考えられる。

何れにしても図 6•7 (a) (b) (c) ならびに 図 6•9 (a) (b) (c) で明かのように 試作ノズルはダイバー ジェントの特性を有し,ストレートノズル (図 6•8) と著しく異なつている。



(227)

81

(2)



図 6.9 ダイバージェントノズルの入口酸素圧力 と出口噴出速度との関係

7. 切断試験

試作火口の切断能力を酸素流量を基準として切断速 度と切断厚さについて比較した。

7-1 試験の方法

切断酸素の圧力,流量,予熱酸素とアセチレンの流 量および火口距離を一定として、低速より切断を始め 100~200mm 進行するごとに順次速度を増し,切断不 能にいたるまで連続的に切断をおこない、良質切断速 度,最高切断速度を比較した。

また切断厚さについては図7・1の如き傾斜比 1/8~ (228)



l = 300 ~ 600 mm t/l= 1/8 ~ 1/3 図 7-1 切断試験用三角板

1/3 の三角板を、薄い方から一定速度で切断を始め、 切断停止のときを最大切断厚さとした。本実験の被切 断材は造船用鋼板である。

なお切断厚さの能力を求めるにはこのような三角板 を用いると板厚が連続的に変化するので便利である。

7-2 切断酸素圧力と切断速度

図7-2は板厚 33mm の鋼板を火口 D5-12 および D 7-12 で試験したものである。設計圧力の 5kg/cm² および 7 kg/cm²までは良質切断速度も最高切断速度 も上昇するが、それ以上に圧力を増しても切断速度は 変らず、かえつて下降し、設計圧力が最も適当である ことを示している。



図 7-2 ダイバージェント火口の切断酸素圧力および 流量と切断速度との関係



(等しい切断酸素流量の場合)

7-3 最高切断速度

図7・3 は D 5-14, D 7-12, D 10-10 の電解鋳造火 口のなかから酸素流量の極めて近似のものを選び、こ とれ同量の酸素が流れるようにストレート型火口 No. 1~5の圧力を加減して、厚さ 20 mm の鋼板を切断 した比較実験結果である。

圧力の上昇とともにダイバージエント型火口もスト レート型火口も最高切断速度が増し,圧力が5kg/cm² に上ると約100 mm/min 速くなる。またダイバージエ ント型火口はストレート型火口より約150 mm/min 速い。

7-4 切断厚さ

三角板による 切断速度と 最大切断厚さの 関係を D 5-14, D7-12 および ストレート 火口について試験し た結果を図 7・4 に示す。この場合もストレート火口に 較べてダイバージェント火口は約8%すぐれている。

8. 結 論

本研究の成果および所見を次に要約する。

(1) 電解鋳造用にはアルミニウム合金,スエージン



図 7.4 切断速度と最大切断板厚との関係

83

(229)

グ用には炭素鋼の心金を用いてよい。

(2) 心金の径のバラツキは旋削において ±0.02mm 転造によつて ±0.015mm に収まり,転造された表面 は鏡面に近い。

(3) 電解鋳造および心金溶解の工程は安定している ため,電気的結合に誤りがなければ,ノズルはほぼ全 数が良品として得られる。

(4) 電解鋳造ノズルの精度は心金の精度に等しい。

(5) 電解鋳造による電着銅のビツカース硬度は,圧 延銅の約 120 Hv に較べて 100 Hv であつて, 柔か く,加工の際には多少の注意を要する。

(6) スエージングの適正条件は心金の差込深さ,打 込深さなどで求められるが,適正範囲はかなり狭い。

(7) 組立型および一体型ともスエージングできる。 一体型は予熱孔も同時にスエージングしてさしつかえ ない。

(8) スエージングノズルの精度はやや低く,電解鋳 造と等しいバラツキに限定すれば,歩留は約60%であ る。

(9) 試作ノズルはダイバージエントノズルの性能を 持つている。

(0) 試作火口はストレート型火口に較べて同一酸素 流量に対して、切断速度は板厚 20 mm の場合約15% 切断厚さは約8%大きい。

(11) 以上のほかに試作の過程から推定すると

(a) スエージングによる場合,ダイバージエント 型火口はストレート型火口より心金を多く消耗する ほか,スエージング失敗もまたストレート型火口よ り多いが,心金の価格は火口コストの1~2%であ り,スエージングは技術の習熟でストレート型火口 と大差ないところに近づくと考えられる。

(b)電解鋳造によつてノズルピースを作れば、従 来のストレート型火口と同様に、ダイバージェント 型火口を容易に量産することができる。

あとがき

ノズル形状の設計は石川島播磨重工業株式会社技術 研究所,正田行男氏に,転造は株式会社明石製作所に 多大の御協力を頂いた。電解鋳造については理科学研 究所,木下直治所員および故渡辺正夫氏に,また結果 を検討して頂いた日本溶接協会ガス工作法委員会の各 位に厚く感謝の意を表する。

付録 電解鋳造の条件試験

電解鋳造法は古くから種々研究され,すでに精密工 法として一般的に認められているものの,材料,寸法, 形状のすべてについて開発されているわけではない。 筆者等が研究対象としたダイバージェントノズルのよ うな形状のものに対する電解鋳造法は現在まで確立さ れていなかつたので,心金の材質による前処理,電解 鋳造,心金の除去などについて種々実験をおこなつた 結果,次にのべる方法により最良の成果を得た。

1. 心金の前処理

ジュラルミン心金の表面に直接銅を電着することが 困難であるから、銅電着の下地として次に述べる(1)~ (7)の如き前処理をおこなつた。(1)~(3)は心金の加工中 に付着した油脂,表面の酸化被膜,転造によつてでき る Beilby's layer を除去して,心金表面を活性化せ しめるためである。(4)~(7)は銅が確実に電着するため の下地処理である。



図 I-1 電解洗滌装置

(1) 電解洗滌

図I・1 の如く洗滌液の中で心金を陰極,ステンレ スあるいは銅板を陽極として直流を通すと,心金の表 面はわずかながら溶解して新しい金属面が表われる。 図I・2 は電解洗滌時間とジュラルミン17Sの溶解量 の関係である。心金の表面状態は時間とともに次第に 粗になり,15分後には黒褐色の皮膜(Fe,Cu,Crな どの析出と思われる)ができ次の(2)の5%塩酸浸漬お よび(3)の50%硝酸浸漬では完全に除去することが困難 である。また心金の径の減少は約0.017mmである。 最適電解洗滌時間は約5分であつた。

電解洗滌液成分	(1l)	につき)
苛性ソーダ		34.8g
青化ソーダ		34.8g
炭酸ソーダ		16.9g

(230)



図 I-2 電解洗滌による17Sの溶解

電流密度	$2 \mathrm{A/dm^2}$
洗滌時間	約5分
液温度	常温

(2) 塩酸浸漬

電解洗滌が終つたら心金を軽く水洗し,直ちに常温 の5%塩酸溶液に約5秒浸漬して,再び水洗する。塩 酸浸漬は電解洗滌で除き得なかつた折出物を溶解する ことを目的としている。1~10秒の範囲内の浸漬時間 では悪影響があつたと考えられるような表面状態の変 化はなく,また減量は微少のため測定できなかつた。

(3) 第1回硝酸浸漬

塩酸浸漬の終つたものを常温の50%硝酸液に約5分 浸漬し直ちに水洗する。硝酸浸漬も電解洗滌でできた 析出物が塩酸で溶解しきれなかつたものを除くためで ある。

浸漬時間を1~10秒に変えた場合の表面状態は,3 ~5秒で被膜が除去され,7秒で微少な斑点ができ, さらに10秒では斑点が増して平滑度を低下させる恐れ がある。したがつて5秒がほぼ適当である。

(4) 第1回亜鉛浸漬

心金の表面に亜鉛を析出せしめるために,次の成分 の液に浸漬する。

亜鉛浸漬液成分(11につき)

苛性ソーダ 525 g

酸化亜鉛	$100\mathrm{g}$
塩化第二鉄	1 g
ロツセル塩	$10{ m g}$
温度	40° C

(苛性ソーダの溶解熱で液温が約80°Cになる) 浸漬時間 約3分

浸漬時間と析出量との関係は図 I・3 の通りである。 2~3分で亜鉛被膜がほぼ形成され,5分で完全に被 覆される。この結果から浸漬時間は 3~5分で充分で ある。



図 I・3 第1回亜鉛浸漬による析出

(5) 第2回硝酸浸漬

第1回目の硝酸液に再び浸漬する。これは電解洗滌 の際できたへこみに析出している亜鉛を残して,他の 亜鉛被膜を除くためである。このようにして心金の表 面のオオトツを等しくして平滑ならしめる。顕微鏡観 察によれば1秒でへこみ部のみを残して他の亜鉛被膜 は除去されるが,以後5秒程度までは変化がない。し たがつて2~4秒浸漬して直ちに水洗すればよい。10 秒になると表面に微少斑点ができて,平滑度に影響が あるようである。

(6) 第2回亜鉛浸漬

第2回目の硝酸浸漬の終つた心金を,第1回目の亜 鉛浸漬と同じ液に約1分入れて,第2回目の亜鉛浸漬 をおこなう。第1回目の亜鉛浸漬と硝酸浸漬で心金表 面の微少なへこみ箇所を亜鉛で埋めておいて,滑らか になつたものに再度一様に亜鉛被膜をコーテイングす るためである。

顕微鏡で観察すると、1分で完全に被膜が全面にで きる。浸漬時間と析出量との関係は図I・4の通りで あつて、1分間に沈着する被膜の厚さは約70 µµ であ





るからノズル積度には影響しない。

(7) ロツセル銅メツキ

電解鋳造の最初の析出銅が均一に心金表面に付着し ないと以後の電着がよくないので, 亜鉛の上にさらに ロツセル銅メツキをおこなつて銅の初層を安定ならし める。

次の成分の溶液中に心金を陰極に, 銅板を陽極とし て電着する。

ロツセル銅メツ	キ液成分(11につき)
青化銅	26 g
青化ソーダ	35 g
炭酸ソーダ	30 g
ロツセル塩	45 g
これを約 60° C	の蒸留水に溶かす。
電流密度	$1 \mathrm{A/dm^2}$
温 度	40 ~ 60° C

電着時間 5~10分 以上で前処理は終るが,各工程ごとに水洗して液の

成上 C 前処理は 2005, 存上住 C C にかし C (2005) 混入しないことに 留意する必要がある。また油脂など の付着にも特に注意しなければならない。

2. 銅 電 着

銅電解鋳造用液には酸性銅メツキ液と青化物液があ るが,前者の方が作業および管理が容易であるのみな らず,電流密度が大きく電流効率が高い。本研究では 前者に属する,次の硫酸銅と硫酸との混合液を使用し た。

銅電解鋳造液成	认分(1 1 につき)
硫酸銅	200 g
硫酸	$70\mathrm{g}$
これを蒸留水に	こ溶かす。



写真 I-1 ベークライト枠で電解鋳造を終つたところ

電流	密度	3A/dm^2
温	度	27° C

前処理を終つた心金を写真 I・1の如く,ベークラ イトの枠に装着し,回転装置に取付けて電解液中に浸 す。枠1個について心金40個を装着した。

心金に銅が電着して太くなると、表面積も増すので 電流密度を一定に保つためには順次電流を増さなけれ ばならない。電流密度と電着量との関係は図I・5の 通り比例する。また電流密度を増すと次第に電着面に



(232)



図 1.7 溶解液の濃度と175心金の溶解速度の関係

ぼつぼつとこぶ状のものができて形状を損うが,滑らかな電着をする電流密度の最大限は 2~3A/dm² である。

図 I・6は電流密度と電着銅の硬さの関係である。 電解鋳造銅は圧延銅(120Hv)に較べて柔らかく(約 100Hv),加工には注意が必要である。

電着量は陰極の突端に特に多くなる傾向があつて, 枠の端の心金は他のものより太く,またこぶ状のもの もでき易い。枠の位置などすべて対称的にして,一様 な電流密度となるように注意しなければならない。

3. 心金の除去

心金と電着銅とは緊密に接着していて機械的方法で は容易に除去できないので,化学的に溶解して取除く 方法を用いた。水11に苛性ソーダ200gを溶解した ものを,硝子ビーカーに満し,電解鋳造したピースを 吊り下げて煮沸する。心金が溶解した後にアルミニユ ウム水酸化物が残存するので,5%硝酸液で洗滌し,



図 I・8 溶解液攪拌による17S心金の溶解速度

(233)

50g/lの青化ソーダで洗滌する。更に水洗後熱湯を通して乾燥する

心金の溶解は苛性ソーダ液の濃度,温度,攪拌の度 合によつて速さが異る。図I・7は17S 心金の太さを 1,2および3mmとした場合の液濃度と溶解したノ ズル孔の深さとの関係である。図I・8 は攪拌の効果 を示すものである。

参考文献

1) 中村虔一,中村古宗。ガス切断に関する研究(第

ー報)可視気流の長さと末広ノズルについて。溶 接学会誌,第12巻第4号。

- Foelsch, K. The Analytical Design of an Axially Symmetric Laval Nozgle for a Parallel and Uniform Jet. Journ. Aero. Sci., Vol. 16, No. 3, March, 1949.
- 河村竜馬,正田行男,小口伯郎,野口糸子。
 Foelschの方法を用いて計算した超音速測定筒 (二次元および軸対称)の数表とこれに関する若 干の実験結果。航空学会誌,第3巻,第20号