# 幅広肥大船の操縦性能について(第2報)\*

森		信	篤**
山	本	徳 太	郎**
森		政	彦**
原		富	博**

On the Manoeuvrability of Huge and Wide Beam Tankers.

(Part 2)

## by Nobuatsu MORI, Tokutaro YAMAMOTO, Masahiko MORI and Tomihiro HARAGUCHI

#### Abstract

In the previous paper, the rsults of the series tests on the manoeuvrability of the huge tanker models, L/B of which were 4.0, 5.0 and 6.0 respectively, were reported. The estimation of the course stability of the actual ships was difficult from the results, because the  $r'-\delta$  curves showed the unusual characteristics in the range of small rudder angles.

Using the models with modified sterns so as to suppress the above mentioned characteristics, the series tests were carried out again. From the results, it was made clear that the unusual characteristics disappeared by the modification and the estimation of the course stability of the actual ships became possible by the model tests.

In addition, some investigations were made on the effects of the rudder area ratio and its aspect ratio, the control method of the driving motor upon the manoeuvrability and also on the causes of scattering of the  $r'-\delta$  curves in the range of small rudder angle.

#### 1. はじめに

先に幅広肥大船の一船型について, 載貨重量, C<sub>B</sub>, L/d を一定に保ち, L/B が5.0 のものを母型として, L/Bを4.0と6.0に変化させた場合と, 母型で舵面積比 と舵形状とを変えた場合等の自航模型船による系統的 な操縦性試験の結果を報告したが<sup>11</sup>, 幅広肥大船の操 縦性能のうちで問題になのるは針路安定性 であるの に、実験した3隻共に原型では r'-δ 曲線の小舵角の 範囲にいわゆる異常現象があらわれ、かつ特性の不安 定さを示す実験点のばらつきも多く、模型船相互の針 路安定性の比較は出来ても、これらより実船の針路安 定性の優劣は推定出来なかった。しかしこのような特 異な現象も船尾部を若干改造することにより取り除く ことが出来る見通しはついた。そこで今回はこのよう な特異な現象を伴わないように船尾部を改造した船型 について、前回同様にL/Bを変化させた系統的な操縦 性試験を実施した。また母型について舵面積比と舵縦

<sup>\*</sup> 原稿受付 昭和51年11月4日

<sup>\*\*</sup>運動性能部

構比を変えた試験を行った。この外に今回の船型でも なお r'−∂ 曲線の小舵角の範囲で特性の不安定さを示 す異常な実験点のばらつきが若干みられたので,推進 器孔をその上部をふさいで小さくした場合の試験を行 った。さらに模型船を駆動するには従来より分捲電動 機を使用し、電機子の電圧を一定に保ちながら航走さ せて試験をしてきたが(この場合はほぼ回転一定)、 これを電機子の電流を一定に保ちながら航走させる試 験をした(この場合はほぼトルク一定)。この報告は これら一連の試験結果を取りまとめたものである。な

	PRINCIPAL		DIMENSIONS.						
	SHIP	MODEL	SHIP	MODEL	SHIP	MODEL			
HULL									
MODEL NO.		138 M		136 M		137 M			
LENGTH P.P. (L)	431.0m	4.000 m	<u>464.0 m</u>	4.000 m	493.2 m	4.000 m			
BREADTH MLD. (B)	<u>107.7m</u>	1.000m	92.8m	0.800 m	82.2 m	0.667m			
DRAFT MLD. AT F.P. (df)	_31.6m_	0.293m	34.0m	0.293 m	36.1 m	0.293m			
DRAFT MLD. AT 💆 (dm)	<u>31.6 m</u>	0.293m	<u>34.0m</u>	0.293 m	36.1m	0.293m			
DRAFT MLD. AT A.P. (da)	<u>31.6m</u>	0.293m	34.0m	0.293m	<u>36.1m</u>	0.293m			
Δ		964.3 Kg		771.3 Kg		642.7 Kg			
Cs		0.82		0.82		0.82			
L/B	4.	00	5.	00	6.	00			
B/dm	3.	41	2.	73	2.	28			
L/dm	13.	65	13.	65	13.	65			
LCB IN % OF L		- 2.90		-2.94		-2.90			
DIAMETER			11.20m	0.09655m					
PITCH DATIO			6.80m	0.05862m					
EXDANDED ADEA DATIO			<u> </u>	50/					
EXPANDED AREA RATIO			0.	720					
BOSS RATIO			0.	230					
MAX. BLADE THICK. RATIO			0.	050					
ANGLE OF RAKE			10*	<u>- 0′</u>	······				
NUMBER OF BLADES				5					
DIRECTION OF TURN.			RIGHT	HANDED					

Table-1 PRINCIPAL DIMENSIONS.



(126)

おこの研究の前半部は日本造船研究協会との共同研究 として実施したものである。

#### 2. 模型船および試験状態等

今回使用した船型は前回使用した船型の船尾のオー





バーハング部を若干下に下げて末端部に丸みをつけ, これに伴って推進器孔上前方付近が若干ふくらみ,推 進器孔も幾分小さくなった形のものである。従って排 水量が船尾オーバーハング部が少しさがった分だけ増 加し, ℓ to が若干船尾側によった以外は,その主要寸





母型の正面線図と船首尾形状を前回の母型と比較し て Fig-1 に示す。L/B が4.0と6.0の船は,母型の d を一定に保ち,幅を母型に対するL/Bの逆比で広げま たは狭めたものである。模型船番号は前回のものの末 尾にMをつけて区別することとした。

推進器は前回使用した母型用のものを3 隻共に使用 した。

舵は舵面積比が1/55のものを原型として3隻に共通 して用いた外に、母型では舵面積比を1/60とし縦横比 を変えたA,B2種の舵をも用いた。A型は舵の高さ は原型と同じにして幅を変えて、B型は舵の幅は原型 と同じにして高さを変えて、それぞれ舵面積比が1/60 になるようにしたものである。従って縦横比は原型の 1.33に対してそれぞれ1.45、1.22である。これらの舵 の形状をFig-2~4 に示す。

また推進器孔上部をふさぎ小さくした場合の推進器 孔の形を Fig-5 に示す。

試験状態はいずれの場合も満載状態とし、重心まわりの回転半径はほぼ0.25Lになるように調整した。

試験速度はいずれの場合も実船の 15Kt に相当する 速度とした。



試験の種類,試験の実施要領等はすべて前回と同様 とし,特に風等によるかく乱の混入は出来るだけ避け るよう十分注意した。

#### 試験結果と考察

#### 3.1 操縦性能に及ぼす L/B の影響について

a) 旋回性について

L/B が6.0, 5.0, 4.0 の 3 隻の模型船で舵面積比が 1/55の舵を用い, 旋回試験と逆スパイラル試験により 求めた  $\mathbf{r'} - \delta$ 曲線を  $\mathbf{Fig} - 6 \sim 8$  に, またこれらの曲線 を比較に便利なように実験点は取り除き曲線のみを重 ねたものを  $\mathbf{Fig} - 9$  に示す。これらの図より分るよう に, この船型の旋回性は極めて良好であり, L/Bが小 さくなる程旋回性は良くなっている。例えば L/B が 6.0と4.0の模型船の舵角15°,25°,35° に対する  $\mathbf{r'}$ の値 の, L/B が5.0の模型船の同じ舵角に対する  $\mathbf{r'}$ の値に 対する比率は, L/B が6.0の模型船の15°, 25°では右 舷は約0.86倍, 左舷は約0.82倍, 35°では左右舷共に 約0.76倍で,全体を平均すると右舷は約0.83倍, 左舷



(128)



**Fig-8** r'-δ CURVE

は約0.80倍である。また L/B が 4.0 の模型船の15<sup>°</sup>, 25° では右舷は約1.18倍, 左舷は約1.25 倍, 35°では 右舷は約1.13倍, 左舷は約1.19倍で,全体を平均する と右舷は約1.16倍, 左舷は約1.23倍である。これらを まとめると旋回性はほぼL/Bの逆比に近い比率で変化 していると言えよう。

更に各L/Bの模型船毎に、船尾の改造前と改造後の 船型の r' $-\delta$ 曲線を比較に便利なように実験点を取り 除き曲線のみを重ねたものを Fig-10~12 に示す。

L/B が6.0の模型船では改造後のr'の値は改造前の r'の値に比べて右舷では舵角15°で約8%大きく、漸 次減少して30°付近ではほぼ等しくなり、35°では逆に 約2%小さくなっている。左舷では舵角15°で約3%



Fig-9 COMPASON OF  $r' - \delta$  CURVE (EFFECT OF L/B)

大きく、漸次減少して30°付近でほぼ等しくなり、35° では再び約3%大きくなっている。全般的にみて両者 の $\mathbf{r'}$ - $\delta$ 曲線の舵角約15°以上の部分はかなり近似し た形をしている。

L/B が5.0の模型船では改造後のr'の値は改造前の r'の値に比べて右舷では舵角15°で約14%,25°で約6 %,35°で約10%,また左舷では舵角15°で約10%, 25°で約6%,35°で約8%と全般的に平均して約9 %程大きくなっている。

L/B が4.0の模型船では改造後のr'の値は改造前の r'の値に比べて右舷では舵角15°で約14%,25°で約 3%,35°で約8%,また左舷では舵角15°と25°で約 8%とそれぞれ大きくなっており,舵角35°ではほぼ このように船尾改造後の模型船の旋回性は舵面積比 も舵縦横比も共に小さくなっているにもかかわらず約 3~9%程よくなっている。この原因については改造 により船尾付近の朝離や渦の発生等の流れの状態が変 化したためであろうと推察されているが,旋回中の船 尾流線の観測が出来なかったので,どのような機構で 旋回性が良くなったかは今のところつまびらかでな い。

b) 針路安定性について

Fig-6~8 より分るように、船尾を改造したことに よりいずれの模型船でも $\mathbf{r'}$ - $\delta$ 曲線の小舵角の範囲 では、いわゆる異常現象が消滅して、普通に見られる 直線形(安定形)またはS字形(不安定形)になり、 従って模型試験結果より実船の針路安定性の優劣の推 定も出来るようになった。

L/B が6.0の模型船の r' $-\delta$ 曲線の r'が約±0.2の間 はほぼ直線で,舵角0°の線にごく接近して 立って い て,かなり限界に近いけれども針路安定であることを 示している。また L/B が5.0と4.0の模型船の r' $-\delta$ 曲



Fig-10 COMPARISON OF r'- $\delta$  CURVES (L/B=0.6)

線の小舵角の範囲は共にS字形になっていて,舵角0° におけるr'の値はそれぞれ約±0.18,約±0.23,また S字形の幅はそれぞれ約±0.8°,約±3.0°の不安定領 域があって針路不安定であり,かつL/Bが小さくなる 程その程度も悪くなっていることを示している。

更にこの船型ではいずれの模型船でも小舵角の範囲 で特性の不安定さを示す実験点のばらつきがあるが, この事については3.3の項で述べることにする。

## c) A/L, T/L, TD/L, $V_T/V_A$ COUT

3 集の模型船の旋回試験で得られた 縦 距 A, 横 距 T, 旋回圈TDのそれぞれと船長Lとの比および旋回 中の速度  $V_T$  と直進時の速度  $V_A$  との比を r' をベース に置点したものをFig—13~15に示す。

いずれの模型船も同じr'に対するA/L, T/L, TD/ L, Vr/Vaの値には大差はないが, 一般の船型と比較



Fig-11 COMPARISON OF  $r' - \delta$  CURVES (L/B=5.0)

(130)



Fig-12 COMPARISON OF r'- $\delta$  CURVES (L/B=4.0)

すると VT/VA が小さく, 旋回中の速度低下が大きい ようである。

また船尾部の改造前後の船型の同じr'に対するこれ らの値を、各模型船毎に比較してみると、局部的には 次のように多少の差異はあるが、その他の大部分は かなり近似している。すなわち L/B が6.0の模型船で は、右舷のA/Lはr'が約0.5~約0.9の範囲で、 $V_T/V_A$ はr'が約0.6より小さい範囲でそれぞれ改造後の方が 若干大きくなっている。また左舷の A/L と T/L はr' の約0.4より小さい範囲で、TD/L はr'が約0.8より大 きい範囲で、 $V_T/V_A$  はr'が約0.6より小さい範囲でそ れぞれ改造後の方が若干大きくなっている。

L/B が5.0の模型船では,両舷の A/Lは r' が約0.4





Fig-15 A/L etc-r' CURVES

より小さい範囲で,わずかに改造後の方が大きくなっている。

L/Bが4.0の模型船では,右舷のVr/VAはr'が約0.6 ~約1.2の間で,また左舷のA/Lはr'が約0.4~約1.0 の間で,改造後の方がそれぞれ若干小さくなっている。

## 3.2 操縦性能に及ぼす舵面積比と舵形状の影響に ついて

母型で舵面積比1/60でA型とB型の舵を用い旋回試 験と逆スパイラル試験により求めた r'- $\delta$ 曲線を Fig -16, 17に示す。またこれらの曲線を比較に便利なよ うに実験点を取り除き曲線のみを重ねたものに, 舵面 積比1/55の舵を用いた場合の r'- $\delta$ 曲線を加えたもの を Fig-18に示す。

また A/L etc-r' 曲線を Fig-19, 20 に示す。

#### a) 旋回性について

Fig-18より分るように、舵面積比が1/55の場合と 1/60A型の場合との  $r'-\delta$ 曲線を比較すると左右舷共 にほとんど重なっており、旋回性はほとんど 変りな い。これは舵面積比の減少による舵効果の減少と舵縦



**Fig**-16 r'- $\delta$  CURVE

横比の増大による舵効果の増大とが互に相殺してこの ような結果になったものと判断される。舵面積比が 1/55の場合と1/60 B型の場合との $\mathbf{r'}$ - $\delta$ 曲線を比較す ると、同じ $\delta$ に対する $\mathbf{r'}$ の値は右舷では全般的に後 者の方がわずかに小さく、例えば舵角15°で約2%、 25°で約3%、30°で約4%小さく、35°以上では曲線 の傾向が多少ちがうために差が大きくなっている。左 舷では全般的に後者の方がかなり小さく、例えば舵角 15°で約9%、25°で約12%、35°で約16%程小さい。 これは舵面積比の減少と縦横比の減少による舵効果の 減少が重なってこのような結果になったものと判断さ れる。

要するに舵面積比, 舵形状を変えた場合の旋回性は 1/55の場合が最もよく, 1/60A型の場合がこれにつ ぎ, 1/55の場合とほぼ一致しているとみなせる程度 で, 1/60B型の場合が最も悪く, 1/55の場合に比較し てかなり劣る。

(132)



#### b) 針路安定性について

いずれの場合もいわゆる異常現象は現れてはいない が、小舵角の範囲の r'- $\delta$  曲線はS字形で針路不安定 であることを示している。その不安定領域は舵面積比 が1/55の場合、0°におけるr'の値が約±0.18、S字形 の幅が約±0.8°であるにの対して、舵面積比1/60のA 型とB型の場合のこれらに対応する値は、約±0.2と 約±1.5°および約±0.12と約±0.6°であって、針路不 安定の程度は1/60B型の場合が最も最も良く、1/55の 場合がこれにつぎ、1/60A型の場合が最も悪いことに なる。なおいずれの場合も特性の不安定さを示す実験 点のばらつきが多い。

## c) A/L, T/L, TD/L, $V_T/V_A$ について

Fig-19, 20より分るように同じ r' に対する A/L, T/L, TD/L, Vr/VAは舵面積比が1/55の場合と比較 していずれも大差はない。



Fig-18 COMPARISON OF  $r' - \delta$  CURVES (EFFECT OF RUDDER FORM AND  $A_R/Ld$ )

## 3.3 小舵角の範囲における特性の不安定さに ついて

今回の船型でも前述のように小舵角の範囲で特性の 不安定さを示す実験点のばらつきが見られた。この原 因は前回報告したと同様に、一方の舷の船尾付近で出 来た渦が何等かの原因で大きな推進器孔の上部を通り ぬけて反対舷に流れ込んだり、また元にもどったりす るためと判断し、母型および L/B が 4.0 の模型船で Fig—5 に示すように推進器孔上部をふさいで 操縦性 試験を行った。ただし今回は薄い金属板で推進器孔上 部をふさぎ、その付け根を僅かに油粘土で丸みをつけ るにとどめ、船型そのものは変えないようにした。操 縦性試験の結果得られた r'ー $\delta$  曲線をそれぞれ Fig— 21、22に示す。Fig—21 と7、Fig—22 と8 を比較す ると分るように、平均曲線はそれぞれでほとんど変ら



64

(134)





Fig-24 A/L etc-r' CURVES

ないで、特性の不安定さを示す実験点のばらつきはほ とんど消滅している。すなわち今回の船尾形状の改造 に伴う推進器孔の縮小でもなお推進器孔が過大である ことが分った。なおこの場合の A/L etc-r' 曲線を Fig-23, 24 に示すが、これらもまた原型の場合と比 較してほとんど変化はない。

## 3.4 操縦性能に及ぼす原動機の特性の影響に ついて

自航模型船を用いて操縦性試験を行う場合,原動機 としては分捲電動機を用い,これを界磁には定格電圧 を供給し,電機子にはその時の試験速度にみあう電圧 を調べて,これを負荷の変動に関係なく常に一定に なるよう制御して供給して(この場合ほぼ回転一定と みなせる)試験を行うのが普通であり,当部でも従来 よりこの方法で試験を行って来た。実船ではディーゼ ル(ほぼトルクー定)またはタービン(ほぼ出力一 定)が原動機として多く用いられているので,原動機



Fig-25 r'- $\delta$  CURVE



Fig-25 A/L etc-r' CURVES

の特性の相違が操縦特性に影響を与え、実船一模型船 間の相関にも影響を与えるのではないかと言う懸念が ないわけではなかった。今回自航模型船用の定電流電 源をつくり、界磁には定格電圧を、電機子にはその時 の試験速度にみあう一定電流を供給し、かつトルク計 の出力が常に一定になるように調整しながら試験をし た。試験は母型のみで、かつ旋回試験のみとした。試 験結果より得られた  $\mathbf{r'} - \delta$  曲線を Fig-25に、又A/L etc-r' 曲線を Fig-26に示す。Fig-25と7 とを比較 して分るように二つの  $\mathbf{r'} - \delta$  曲線はほとんど一致して おり、又 Fig-26 の曲線は Fig-13 の曲線にごく近似 しており、ほぼ回転一定でもトルク一定でも旋回特性 は変りないことが分った。

## 3.4 操縦性能に及ぼす鰭の影響について

本船型では L/B が 5.0 と 4.0 の模型船の r' $-\delta$  曲線 に不安定領域があるので,これを少しでも小さくしよ うとする試みとして,母型の船尾のオーバーハング部 の下面で船体中心線より両舷 6 cm の所に 船体中心線 面に平行に面積比 Ar/Ld (Ar は鰭 1 枚の側面積) が 1/200の鰭を取りつけて試験を行った。

試験の結果得られた r' $-\delta$  曲線および A/L etc-r'



**Fig**-27 r'- $\delta$  CURVE

曲線を Fig-27, 28 に示す。これらの図と鰭のない場合の Fig-7, 13 と比較すると、右旋回での r' は両者 ほとんど変らず、左旋回でも舵角 25° 付近まではほと んど変らないが、25°を超すと鰭付の場合の r' が漸次 小さくなり 40° で約9%も小さくなっている。また小 舵角の範囲の不安定領域も 0° における r' の値は約±0.23, S字の幅も約2.4°で鰭のない場合のそれぞれの約1.3倍,3.0倍となって、針路安定性も悪くなっている。一方 A/L etc-r'曲線は鰭のない場合とごく近似 しているが、要するに前回と異なる鰭の付け方をして みたが操縦性能は改善されないことが分った。

66

(136)



Fig-28 A/L etc-r' CURVES

## 4. む す び

先に報告した幅広肥大船の一船型の船尾オーバーハ ング部分を若干さげた船型について,前回とほぼ同様 な自航模型船による系統的な操縦性試験を行い,次の 諸点を明らかにすることが出来た。

1) 操縦性能に及ぼす L/B の影響について

a) 旋回性は3 隻共にきわめて良好で、L/Bが小さく幅広になる程よくなる。すなわち母型のL/Bが
5.0の模型船の舵角15°,25°,35°の時のr'に対する、L/Bが6.0の模型船の対応する舵角のr'の比の平均値は、右舷で約0.83、左舷で約0.80であり、L/Bが4.0の模型船の同じ比率は、右舷で約
1.16,左舷で約1.23であり、ほぼL/Bの逆比に近い比率で変化している。

また船尾部改造前後の旋回性は、L/Bが6.0の 模型船では改造後の方が心持ち良いと言う程度で ある。L/Bが5.0と4.0の模型船では同じ舵角に 対応する改造前後のr'の比は,舵角により多少 の差異はあるが平均して約8%程改造後の方が大 きく、旋回性はそれだけ良くなっている。

b) 針路安定性については,船尾を改造したことに

より,3隻共に r'ー∂ 曲線の小舵角範囲は,いわ ゆる異常現象が消滅して,普通にみられる直線形 又はS字形になり,従って模型試験結果より実船 の針路安定性の優劣も推定出来るようになった。

 $\mathbf{r'} - \delta$ 曲線の小舵角範囲は L/B が 6.0 の模型船 では垂直に近い直線で,限界に近いが針路安定で あり,L/B が 5.0 と 4.0 の模型船では共に S 字形 で針路不安定であり,その不安定領域は L/B が 4.0 の方が大きい。言いかえると L/B が小さく 幅広になる程針路安定性は劣化する。

- c) 同じr'に対する縦距,横距,旋回圏および速度 低下率は3隻共にほとんど差異はない。
- 2) 操縦性能に及ぼす舵面積比と舵形状の影響につい て
  - a) 母型についてのみ試験をした。
  - 旋回性は舵面積比が1/55の場合が最も良く,舵 面積比が1/60でA型の場合がこれにつぐが,その 差異はわずかである。舵面積比が1/60でB型の場 合が最も悪く,同じ舵角に対するr'は前二者と比 べて右舷で数%,左舷では舵角により多少差異は あるが平均10数%近く小さい。
  - b) 針路安定性はいずれの場合も小舵角の範囲での r'-∂曲線はS字形で針路不安定であり、その不 安定の程度は舵面積比が1/60のB型が最も良く、 1/55の場合がこれにつぎ、1/60のA型が最も悪 い。
  - c) 同じ r' に対する縦距, 横距, 旋回圏および速度 低下率は舵面積比, 舵形状の変化にかかわらずほ とんど近似している。
- 3) 小舵角の範囲における特性の不安定さについて 今回の船型においても、いずれの場合にも小舵角 の範囲において特性の不安定さを示す実験点のばら つきが見られたので、前回同様に推進器孔上部をふ さぎ進推器孔を小さくした結果、r'-∂曲線はほと んど変らずに実験点のばらつきはほとんど消滅し た。すなわち今回の改造でもなお推進器孔が大きす ぎることが分った。
- 4) 操縦性能に及ぼす原動機特性の影響について 従来より自航模型船で試験をする場合,分捲電動 機を定電圧制御で駆動してきたが(ほぼ回転一定), これを定電流制御で駆動して試験をしたところ(ほ ぼトルク一定),母型による旋回試験のみではある が,r'-∂曲線は両者ほとんど一致して,電動機の 駆動要領には影響をうけないことが分った。

(137)

68

5) 操縦性能に及ぼす鰭の影響について 針路安定性を少しでも改善しようとする試みとし て船尾オーバーハング部下面両側に鰭をつけて試験 をしてみた。前回とは取り付け位置をかえてみたけ れども針路安定性は改善されないことが分った。

## 参考文献

 幅広肥大船の操縦性能について 森 信篤,山木徳太郎,森 政彦 船舶技術研究所報告 第12巻第6号 昭和50年10月

(138)