

6.4 に示す。これは x, y 方向にそれぞれ異った荷重 をかけ, x 方向および y 方向の応力をストレステスタ





で測定し、せん断応力差積分法で解析した値(*axo* は ゲージからの値を使用)とその測定点にはられたひず みゲージにより求めた値を比較したものである。両端 は、試験片の端の影響と応力の不均一のために、*ay* 方向の応力に差が出たと思われる。このように、比較 的単純な応力状態の時はひずみゲージとテスタとの差



図-6.7 ロゼットゲージによる主応力線図 は約 ±1.5kg/mm² である。

つぎに、同じ試験片に二軸引張応力をかけるが、x,y 方向に、それぞれ異なった荷重でしかも、x,y軸と もに応力勾配を生じるような、偏心荷重をかけたとき の、x,y方向の応力を、ストレステスタとひずみゲ ージで測定した値と比較したものが図一6.5である。 このように、応力勾配のある場合でもこの方法で測定 すると、ひずみゲージによる値との差は約±2kg/mm² と考えてよい。この実験ではひずみゲージの値を残留 応力とみなしテスタで非破壊測定した値と比較してい る。

このひずみゲージによる値とテスタによる値との差 について考える。 図一6.3 に示す二軸引張 試 験 片 で A-A'軸の上下 25mmのところに B-B'軸, C-C'軸を設け,三軸ストレーンゲージと,テスタで各 点の主応力方向を測定した。結果を 図一6.6 に示す。 この図からわかるように $\varepsilon_x=0$, $\varepsilon_y=300\times10^{-6}$ 即ち $\sigma_x=0$, $\sigma_y=6$ kg/mm² の場合には,ゲージとテスタ で測定した主応力方向の差は,最大 10° ぐ ら い であ る。しかし、 $\varepsilon_x=300\times10^{-6}$, $\varepsilon_y=350\times10^{-6}$ 即ち σ_x =6, $\sigma_y=7$ kg/mm² の場合は,測定位置 (4), (5)附近 で非常に大きな差約30°を生じている。図一6.7は,上 記二つの場合のひずみゲージより求めた主応力線図で あるが、これをみるとわかるように $\varepsilon_x=0$, $\varepsilon_y=300\times$ 10⁻⁶の主応力線図の方が、ε_n=300×10⁻⁶、ε_y=350× 10⁻⁶の場合の線図より直線的であり、特に後者の線図 は測定位置(4)、(5)で、非常にまがっている。出力はス トレステスタの測定範囲(標準テスタは半径25mmの 円内)内の平均を示しているので、その範囲内におこ る主応力線が直線的であれば、主応力方向の誤差は小 さくなるが、曲線的であればひずみゲージの測定範囲 とテスタの測定範囲の大きさが異なるので、その差が 大きくなるはずである。

テスタの測定範囲内において,主応力線が直線的で あるが,測定精度がよくなる一つの原因であることが 実験的にもわかった。このためには,応力勾配がゆる やかであればよく,また,テスタが小型である方がよ い。このことからも安定性のよい小形テスタの必要な 事がわかる。

6.4.2 出力曲線が正弦曲線にならぬ場合

この実験は、同じ二軸引張試験片10ケ(SS41-5 ケ、S45C5ケ)を用いておこなった。ひずみゲージ とテスタとの差が、前項で述べた範囲に入ったのは8 ケであとの2枚は、たとえば図-6.8に示すようにあ る測定点で、この場合には、測定位置(4)付近で、ゲー ジとテスタの応力曲線が、σッで5kg/mm²もちがっ ている。この場合も、他の8枚の試験片の場合と全く 同じ測定方法でおこない不適当な点は無かったが、8 枚の試験片とちがうところは図-6.8を求めるための







図―6.10 角度―出力電流曲線Ⅱ





角度出力電流曲線(各測定位置でのテスタを回転させた場合の角度と出力の関係)が図一6.9に示すように、なめらかな正弦曲線ではなかった。

そこで、もう一度、この試験片(S45C)を測定位 置(4)を中心に、平らに磨き直して測定したその結果を 図—6.10に示す。この図と図—6.9を比べてみると、 各測定位置の角度一出力電流曲線はなめらかな正弦曲 線となっておりとくに、一番重要な A 軸で非常によ くなっている。図—6.11は、これから求めた σ_x , σ_y でひずみゲージの値とよく一致した曲線となってい る。この場合のゲージとテスタの測定値の差は、 σ_x = - 0.6kg/mm², σ_y = -1.6~1.5kg/mm² である。 同様にもう一枚、一致しなかった試験片(SS41)の 場合も、同様であったがここでは省略する。

いま,例として,S45Cの場合について述べたが後 の実験でもまず,測定する角度一出力電流曲線が正弦 曲線より大きくずれる場合には,他の測定方法に誤り がなければ試験片の表面とテスタの接着面の密着をよ くするために,試験片表面を磨き直すと正弦曲線に近 い線図をうることができた。そのためには,粒度240 番程度のエメリーペーパで仕上げる必要がある。そし て,角度一出力電流曲線を正弦曲線に近い線のみにす ると,得られた応力値は,ゲージで測定した値に近い 値となり,前頃で述べた誤差の範囲内にはいることが わかった。理論的にも平面上の一点の周りの応力は, 平面応力と考えてよい場合には,このような曲線にな るはずである。

以上のことがわかったが、このことは測定が正しい 値か否かを判断する有力な方法と考えてよい。まず、 測定する角度一出力電流曲線が正弦曲線よりも大きく ずれる場合にはその測定点近傍を磨き直して、テスタ との密着性をよくすることにより、ひずみゲージによ って、求まる値との差を約±1.5kg/mm²以内に修正 することができる。あとは、応力測定範囲の違い材質 の不均一などが原因で、このちがいはやむをえない。

6.4.3 補助軸の位置について

せん断応力差積分法を用いる場合,問題となるもの の一つに最適の補助軸の位置決定がある。 $\partial \tau_{xy}/\partial y$ を なるべく正確に求めるためには,一見測定軸と補助軸 との開隔 4Y/2を極力小さくとった方がよいように 思われるが、主応力方向のデータが測定軸とはっきり 差が表れないと解析できない。したがって補助軸は, 主応力方向のデータの差がはっきりわかる程度の最短 開隔がよいとされている。

補助軸の取り方によって、解析結果がどれぐらい異



64

(64)



図-6.14 測定値の比較(IX)

るかを調べるために、次のような実験をおこなった。 二軸引張試験片を用い dX=25mm 一定として、dYを12.5mm、25mm、50mmと変化させた。その結果 は図一6.12、図一6.13、図一6.14をみるとわかるよう に、dY=50mm (図6.14)の場合が最もゲージの値 と一致しており、図一6.12、図一6.13では、主応力方 向が対称的ではないため σ_x とゲージとの差が非常に 大きくなっている。また、 σ_y の値は測定軸の出力電 流差に大きく依存するようである。

以上のことを考えると、この実験では測定軸は中央 ですべてこの軸を中心に対称のはずであるから、主応 力方向が対称に出てこなくてはならない。*4Y*を50m mに拡げた場合にはじめて対称に出てきており、主応 力方向の値は信頼できる。したがって、前にのべたが 主応力方向のデータの差がはっきりわかる程度の最短 間隔は *4Y*=50mm (*4Y*とは二つの補助 軸 間 の 距 離)と考えてよい。もちろんこの値は、応力状態その 他でた右されるが標準テスタ IIの場合には、この位の 値でよいようである。

また, 4x の値も,応力勾配の大きい所では小さく とらねばならないが,応力勾配の少ない時には,少さ くとることは誤差をかさねることになるのでよくな い。結論として補助軸の位置は,標準テスタ II の場合 には 4Y=50mm 前後にとれば,だいたい良く,4Xは被測定材の大きさ,応力勾配によって決定すればよ い。

6.5 イニシャル誤差について

主応力差を測定するこの方法の大 き な 特徴 の一つ は, §2.6でのべたイニシャル誤差をほとんど考えなく てよいということである。

従来の方法では、まずブリッジの零バランスをとる のに、標準片と補償片でとり、その標準片を被測定体 と同じとみなして測定することからくる誤差が、イニ シャル誤差の大部分である。主応力差をとる方法で は、被測定材でとり、測定点を中心にテスタを一回転 したときこれらすべての点が測定レンジの中にあれば よく、その出力の絶対値は不要で二つの主応力方向の 出力電流差のみが必要であり、従ってイニシャル誤差 が減少する。また、主応力差をとる方法でも磁気ひず み感度を求めるためには、被測定体の一部を切り取る ことが可能な場合以外は、別の試験片で校正曲線を作 らねばならない。このとき関係するのは、磁気ひずみ 感度によるちがいだけでイニシャル誤差には関係しな い。

(65)

試験片ん	SS41 未燒鈍	545C 未燃鈍	8841 焼 鈍
1	100	150	
2	240	10	140
3	380	440	170
4	140	U	130
5	160	-	-
6	6.0	-	30
平 均	180	165	118
応力換算 kg/ma	1. 1	1. 2	0. 6

表-6.1 応力零の場合の最大,最小の出力電流差 : μA

結局、この方法では、測定点を中心にテスタを一回 転させるので、その微小部分のちがいが、イニシャル 誤差となってきていてくる。この微小部分(標準テス タでは約半径25mmの円内)は材質、粒度などは同じ とみてよいと思われるが、表面の接触の状態や磁束の 方向の変化によるちがいなどによると思われる。テス タの測定点の近傍に, 被測定材の端など形状, 材質の 変化があるときは、もちろん影響するがこのときは、 同じ形状の試験片をつくり(寸法が小形の試験片なの で簡単につくれる) 無応力の状態であらかじめ変化の 影響を測定しておけば、これを除くことができる。こ れらのことを考えると主応力差をとる方法では、イニ シャル誤差は、テスタを回転させたときの誤差を考え ればよい。実験は、二軸引張試験片の中央でテスタを 回転させ、最大、最小の出力電流差を求めた。使用し た試験片は、SS41 6枚、S45C 4枚を使用し、S S41は測定後に 650℃ で2 時間, 応力除去焼鈍をおこ なった。その値を表-6.1に示す。また、各試験片の 磁気ひずみ感度は、SS41 が163µA/kg/mm²,S45 Cは131µA/kg/mm²でSS41を焼鈍した場合は, 190µA/kg/mm² であった。

実際の測定では、末焼鈍材を扱う場合が多いので未 焼鈍材について測定をおこなったが 焼鈍した 場 合で も、表—6.1に示すよう に0.5kg/mm² 未焼鈍の場合 には約1kg/mm²の誤差は除くことができないと思わ れる。

つぎに、測定点からどれだけ離れた部分がイニシャ ルに影響を与えるかを測定した。徒来の方法では § 2.4.2(iii) にのべたように、測定点より200mm以内 は影響を与えることがわかっているので、この測定法 の場合について実験をおこなった。

使用した試験片は、500×250×2mmの残留応力の



図-6.15 自由端からの距離による出力電流値

ない鋼板を使用し、端から25,50,75,100,125mm と変化させた位置で、テスタを180°回転させ、その出 力電流値をしらべた。その結果を図一6.15に示す。こ の図をみると、端の影響が、だんだん中央にいくにし たがい無くなってくるのがわかる。端から50mm以内 は、端の影響が表われるので、同じ寸法で残留応力が ない鋼板を補償片にし、補償用のプローブを、ストレ ステスタと同じ端からの距離において端の影響を打ち 消さなければならない。75mm以上離れると、影響が 無くなり、曲線は平らになっている。この実験に用い た鋼板二枚は、X線応力測定により、測定点で残留応 力が、ほとんど零であることを確めた。

以上のことを考えると、主応力差をとるこの方法の 場合は、測定点を中心に50mmの半径内で被測定材に 形状の変化がなければ、端の影響は考えなくてよい。 イニシャル誤差としては、巨視的な残留応力が存在し ない場合でも、ミクロの残留応力や種々の機械的、磁

(66)

気的な原因から生じる磁気異方性などにより,回転に よる誤差だけは考えなければならない。

6.6 磁気ひずみ感度の決定法

ストレステスタで、二軸平面応力の測定が終ると最 後に、被測定材と同じ材料で試験片を作り磁気ひずみ 感度を決定せねばならない。いままでにものべたよう に、磁気ひずみ感度は、材質、熱処理、加工、寸法等 によって異なるので最良の方法としては、同じ材料 で、磁気ひずみ感度に影響を与えない程度の寸法に切 り出された試験片で、一軸引張圧縮試験をおこない、 主応力差一出力電流差曲線を求め、単位応力当りの出 力電流をもって磁気ひずみ感度とすればよい。

しかし、これまでの実験で、主応力差一出力電流差 曲線は、引張から圧縮まで直線と考えてよいので、引 張試験のみで代用させてもよい。しかし、§3.5でのベ たように、引張の低い応力値では、主応力差一出力電 流差曲線が、少し直線よりずれるので磁気ひずみ感度 を決定するには、応力10kg/mm²以上の所から求める 方がよい。この感度の決定は、以後の解析に非常に重 要なので、この実験の場合も試験片の縦、構方向を単 に測定するだけでなく、各荷重において、テスタを回 転させその出力電流曲線がなめらかに正弦曲線からは なはだしく値がはずれる時には, 表面をみがき直し て、丁寧に測定しなければならない。また、どうして も、被測定材の一部を切り出すことのできない場合で も,同じ材質,同じ熱処理状態同じ加工で試験片を作 り、その寸法は、以下にのべるように作ればよい。こ の寸法を決定するためにつぎの実験をおこなった。

試験片の厚さによる感度のちがいは, §4.3.1にもの べたように,磁束は表皮効果のため表面から1.5mm 以上は浸透しないので3mm以上の厚さの試験片で は,応力が一定の場合磁気ひずみ感度は殆んど変らな い。

つぎに,試験片の縦,横の幅を変化させた場合の磁 気ひずみ感度を測定した。

まず,幅と厚さが一定で(*b*=50,*t*=3mm)で長 さが180,200,300,400mmと変化させた場合,この 試験片の中央の表裏で,テスタを回転させ,主応力差 と出力電流差を測定した。これを図一6.16に示す。こ の値は,表と裏の平均の値である。この図をみると, 多少バラッキはあるが,長さに対し系統的ではなく実 験誤差と考えた方がよさそうである。長さが180mm より短くなると,応力分布が不均一となること以外に テスタの取付けや測定に無理を生じる。引張の場合に



は、180mm 以上の試験片 を 使用 しな ければならな い。

つぎに、長さと厚さは一定(*t*=3, *l*=300mm)で 幅を40, 60, 80, 110mmと変化させ、二軸引張試験 機で単軸引張り試験をおこない磁気ひずみ感度を同じ 方法でしらべた。試験片の形は,一軸引張試験片であ る。その結果を図一6.17に示す。この図からも幅が40 mm以上あれば応力さえ一定ならば磁気ひずみ感度は 変らないということがわかる。

幅も標準テスタ II の幅が25mmあるので、テスタの 回転を考えると、これよりもせまい幅は無理である。

以上のことより標準テスタ II を使用し,磁化電流 300mA 流した場合には,磁気ひずみ感度を決定する 引張試験片の寸法は,長さ180mm以上,幅40mm以 上,厚さ3mm以上あればよいということである。

6.7 まとめ

不均一な応力場における残留応力の非破壊測定に, せん断応力差積分法を用いて実験しつ ぎの 結果を得 た。

(1) 二軸引張応力状態において、テスタで測定しせん断応力差積分法で解析した値とひずみゲージで測定した値を比較すると、均一応力場のときその差は約± 2kg/mm²、不均一応力場のときは約±2.5kg/mm² と良好な結果をえた。

(2) テスタの測定範囲内で主応力線が直線であれば 主応力方向の角度の誤差は少ないが、曲線の場合には 大となる。

(3) 角度一出力電流曲線が正弦曲線に近い曲線にな るか否かにより、測定が正しいか否かが判別できる。 正弦曲線にならない場合は、その点の表面処理をやり 直し、正弦曲線にすると精度よく測定できることがわ かった。この事柄は実際の応力測定の場合に非常に有 効で、これを用いることにより安定した測定が可能と なった。

(4) この方法を用いる測定では、零バランスをとるための標準片は不要で、校正用試験片として、180×40×3mm以上の引張試験片を被測定材と同じ材料で作ればよい。

(5) イニシャル誤差は、主としてテスタ回転による 誤差であるが、約±0.5~1.5kg/mm²である。また、 測定点を中心に半径50mm以内に被測定材の形状に変 化がある場合には、補償用の試験片をこれと同じ形状 に作って、補償用のプローブを当て、この影響を除か なければならない。

第7章 溶接機の残留応力の測定

7.1 緒 言

前章において,不均一応力場でもせん断応力差積分 (68) 法を用いると、応力の非破壊測定が可能であることが 判明した。また、正しい測定がされたか否かをチェッ クする方法(§6.7の(3))が前章で確認されたので安定 した測定ができるようになった。

その具体的な例として、今まで非破壊測定が困難と されていた溶接材の残留応力を測定した。溶接材で は、溶接線方向および直角方向で大きな残留応力を生 じる^(ei)。ストレステスタで、この残留応力を非破壊 で測定しその後、この溶接材の各測定点に、ひずみゲ ージを貼り応力解放をおこなって残留応力を破壊測定 し、その値を比較考察しどれくらいの誤差で、非破壊 測定できるかを検討した。

溶接材は、ビード附近で応力勾配が急である。しか も、正負の応力が錯綜しており、ビードの部分は材質 が異なるので、測定範囲の狭い小形 テスタを試作し て、ビード附近の測定の精度の向上を図った。小形テ スタ II と標準テスタを併用して、溶接材を測定した。

ビードという不連続体と熱影響部があり,応力勾配 が急で,正負の応力が錯綜している溶接材の残留応力 の測定が可能ということはほとんどすべての平面残留 応力の非破壊測定が可能といることである。

本章においても、使用テスタは、主として標準テス タⅡであり前述のように、小形テスタもビード附近の 測定に使用した。標準テスタⅡ用をいたときの磁化電 流は、50Hz、300mA小形テスタは、50Hz、200mAで ある。

7.2 使用試験片と測定方法

この節で使用した試験片は次の通りである。

(1) 一列ビード試験片

A) 高張力鋼試験片

これは、500×200×20mmの高張力鋼板2枚を,中 央で突合せ溶接した500×400×20mmの鋼板(図一 7.1参照)

B)軟鋼試験片

500×250×25mmの軟鋼板2枚を中央で突合せ溶接 した。500×500×25mmの鋼板(図一7.3(b)参照)2 枚。

(2) 二列ビード試験片

C) 高張力鋼試験片

1250×200×20mm の高張力鋼板3枚を突き合せ溶 接し,図-7.2のように500×400×20mm(二列ビー ド)の板に,ガス切断した鋼板

D)軟鋼試験片

これは、C) 試験片と全く同じ方法, 寸法でつくら



図-7.1 高張力鋼試験片(A)の測定位置

れたもので,軟鋼板3枚を使用した試験片,2枚。

E) 応力除去試験片

D) 試験片を, 600℃ で1時間, 応力除去焼鈍した 試験片

(3) 大形溶接試験片……(F)

写真―13のように、中央に―列ビードのある1042× 977×25mmの大形試験片

以上A) ~F)まで6種類の溶接材で,その材質お よび機械的性質を表一7.1に示す。また表一7.2に溶接 条件を示している。大形溶接試験片(F)以外は,すべ てサブマージアク溶接で開先形状はX形開先,開先角 度約80°のど厚6mmで,溶接は表裏各1層盛りで,





写真一13 大形溶接試験片

表-7.1 試験片の化学成分と機械的性質

武 験 片			化亡		产成 :		分	- %			機械的性		質	
材	質	性質	с	s i	M n	P.	S	Ţ i	C r	V	C e g	降伏点 kg/mm	引服強 kg/nnt	伸び %
軟鋼(S	SM41B)	D.E	0.1.2	0.2 5	1.0.2	0.016	0.01 7					2 7	43	29
高力鍋	(WT60)	4.C	0.1 1	0.2 6	1.18	0.015	0.00 9	0.0 2	0.1.7	0.0 3	0.35	58	63	42
軟	鎯	В	0.1 6	0.3 7	0.46	0.01 5	0.027					27	46	
大形浴	容接 材	F	0.1 5	0.3 2	1.41	0.021	0.006					3 5	53	35

武 験 材 質	片 記 号	電 流 <i>A</i>	電 王 V	速度 cm/ _{min}	入熱量 Joul/cm	浴 接 心 線	フラックス	消耗電極
軟 鍋	D.E.B	750	38	4.0	42.750	YC [※] 径4.8mm¢	Y-15A [™]	
高力銷(1760)	A.C	750	38	40	42.750	Y-D.M [※] 径4.8mmø	Y − 1 5 K [#]	
大形溶接材	F	470	37	2.2	474,000	ES-50 [※] 径2.4mm¢	Y-15A [®]	SES-15*

表--7.2 溶 接 条 件

溶接順序は,溶接材を水平にならべて,その表を,図 -7.2に示す。*B*から *B* の方向に溶接し,つぎに溶 接材の裏をやはり *B*から *B* の方向に溶接した。

大形溶接材は,消耗電極式エレクトロスラグ溶接 で,二つの母材を縦にして,仮溶接しbottomから head まで,下から溶接を行った。

以上の溶接材は、図一7.1に示す。溶接ビードに直 角に測定軸を設け、測定軸に沿って10点以上の測定点 で、溶接方向とこれに垂直な方向について、テスタで 測定した。また、すべて鋼板の表と裏で測定し、その 平均値を測定値としている。

つぎに測定方法についてのべる。その一例として, 図一7.1 に示す(A)試験片の場合を考える。まず,測定 部分の表面をサンドペーパ,オイルストーンで,方向 性がないように,テスタと被測定面が密着するように 平にみがく。とくにビードと母材の接合部 図一7.1 で は測定点(4)(5)(6)の部分を十分に平にする。表面の仕上 げ程度はだいたいひずみゲージを貼る程度と考えれば よい。

測定軸をまず定め、その上下に2つの補助軸を定め る補助軸の定め方は§6.4.3を参照して次項でのベ る。図一7.1では、B 軸が測定軸 B', B" 軸が補助 軸である。測定点は B 軸上1~9の9ケ所とする。 測定は§6.3でのべたように、各測定点上と2つの補助 軸上でテスタを180°回転させ、出力最大と最小の方向 と、その出力電流差を求める。結局、この場合は、測 定点と補助軸上で17ケ所測定するということになる。 測定点0と10では、x 方向の応力を0とし、ビード上 で不連続と考えて、測定点0~5までと、10~5まで についてせん断応力積分法で解析し各測定点上の溶接 線方向(y 方向)と溶接線直角方向(x 方向)の応力 を求めた。裏面についても、これと同じ方法で測定し (*印は日鉄溶接工業製)

た。このようにして,非破壊で測定点上の残留応力を 測定した。

つぎに、これと応力解放の場合を比較するために、 **B**軸の測定点1~9の9点に、三軸ひずみゲージ(ゲ ージ長5mm)をはり、測定点を中心に、25×25×20 mmの直方体に被測定材を切り出して応力解放し、各 測定点の*x*,*y*方向のひずみを求めた。

最後に、この溶接材と同一材質で、校正用の試験片 をつくる。(A)試験片の場合は、引張用として280×60 ×17mm圧縮用として100×60×17mmの試験片を作 り、万能オルセン式荷重試験機で主応力差一出力電流 差の校正曲線を求め、磁気ひずみ感度を決定した。二 列ビード試験片の場合の測定は、§7.5.1でのべる。



(70)











図-7.5 溶接材(B)の残留応力の測定(II)

7.3 実験結果

7.3.1 応力解放した場合との比較

(A)試験片の測定結果は、図一7.3(a)で、この図から わかるように、ストレステスタで非破壊測定した場合 と、ひずみゲージを貼り破壊して応力解放した場合と は、この試験片のように単純な場合には、比較的よく 一致しており、その差は約±2kg/mm²であった。

(B)試験片の場合の測定位置を示したの が 図一7.3(b) で,その結果を図一7.4,図一7.5に示す。(A)試験片の 場合と大差なく,応力解放して測定した場合との差は 約±2kg/mm²である。図一7.5は,熱影響部で少し 大きな差が出ているが,ビード上では比較的よく合っ ている。

(O試験片の場合は 図一7.6 に示している。これは, 溶接線方向は比較的よく一致している が 直角方向で は,±3 kg/mm² ぐらいの差が出ている。この試験片



図-7.6 溶接材(C)の残留応力の測定

は、溶接前にイニシャルの値を測定することができた ので、測定したが、その値は溶接後の測定値にくらべ 小さかった(約1/5)のでこれを省略した。一般的に は、残留応力の測定では、イニシャルの値は、測定で きないのでここでも、実際の測定の場合を考え、溶接 後の値のみで解析をおこなった。

(D)試験片の場合が図一7.7,図一7.8でこの試験片も イニシャルの値は小さかったので,無視して解析した。

図-7.7 の場合は、試験片の表面状態が良好で、き ず、その他が少なかったので比較的よく一致してい る。しかし、図-7.8 は溶接後表面に塑性ひずみのし ま模様を生じており、しかも、表面に傷が多くペーパ で取り去ることが困難でグラインダを使用した。写真



(71)



図一7.8 溶接材(D)の残留応力の測定(II)



写真-14 塑性ひずみの縞模様

-14にこの表面の様子を示す。これらのことより図-7.6, 図-7.7などと比較して、ひずみゲージとの差が



図-7.9 溶接材(E)の残留応力の測定

大きく出たのだと思われる。なお、(C)、(D)試験片で端 に大きな引張応力が生じているのは試験片を作る場合 のガス切断によるための残留応力である。

(D)試験片を応力除去焼鈍をした場合,はたしてどれ だけの応力が解放されるか,また,低い応力の場合に も,磁気ひずみ測定ができるかをしらべるために,(E) 試験片で測定をした。図-7.9がその結果である。こ の図をみると,やはりテスタでの測定と応力解放した 場合は,傾向は比較的よく合っており,このような低 い応力の場合でも一応測定できることがわかった。こ の原因は,主応力差が小さいと考えられるので,イニ シャルの影響を減ずるために,グラインダは使用せ ず,エメリペーパだけで表面をみがいたこと応力除去 により応力状態が単純になったことおよび焼鈍によ り,磁気ひずみ感度が大きくなったことなどがあげら れる。

(F)試験片の測定結果を図-7.10に示しているこの試 験は,船用鋼板で,このような実物大型試験片の測定 としては,予想以上にひずみゲージとよく一致してい る。これは,ビードが中央のみということの他に,測



図-7.10 溶接材(F)の残留応力の測定

(72)

定を前章に述べたように、注意深くおこない、正弦曲 線にならぬ場合には、幾度も表面を磨き直して、正弦 曲線になるまで丁寧に測定したことが原因である。ま た、この実験により、§6.4.2にのべたように、角度一 出力曲線が正弦曲線にさえなれば、相当な精度で測定 できることが確認された。このような大型の溶接材で は、ビード部分の幅が30mm以上で、標準テスタの回 転半径よりも大きいので、ビードと母材の境界部の凹 凸の影響を受けずに、ビード上を測定できたことも、 ひずみゲージとよく一致した一因と思われる。

以上の実験結果を考えると、溶接材の測定では、テ スタとひずみゲージの測定範囲が異なることが、大き な原因だと思われるが、応力解放してひずみゲージで 測定した場合と、磁気ひずみを利用して、ストレステ スタで非破壊測定した場合との差は、約±3~4kg/m m² あると考えなければならない。また、溶接材のよ うに、応力勾配が急な鋼板を測定する場合には、もっ と測定範囲の小さいテスタを使用しなければならない といることもわかった。また、主応力差 は小さくて も、測定出力電流値が大きい場合には、大きな主応力 が二つ存在しており、その差が少ないということであ り、解析の場合にもこのことを考えておこなえば解析 しやすい。

応力解放の場合これまでは、25×25×20mmの直方 体に切り出していたが、前にのべたように、標準テス タⅡの応力測定範囲が半径25mmの円内の応力を示す ので、こんどは、50×50×20mmの直方体に切り出し て、25×25×20mmの場合と比較してみた。この実験 は、同一試験片でやるわけにはいかないので、同じよ うに作られた。二つの試験片をつかったが、その結果 は、図一7.11と図一7.7に示している。図一7.11の場 合が50×50×20mmに切り出した場合で、図一7.7は、 25×25×20mmの場合である。図一7.7と図一7.11の 場合を比較してみるとあきらかに、図一7.7の場合の 方がよく一致している。これは50×50×20mmの場合 には、ゲージ長10mmの大きいゲージを使用したが、 50mm平方の面をもつ直方体なので、まだ十分に応力 解放されていないために、ゲージの値が、テスタの値 より低く出ているのではないかと思われる。

7.3.2 校正曲線

校正曲線は、溶接材の母材と同じ材質のもので校正 用試験片を作り、これについて主応力差一出力電流差 曲線を作ればよい。また、この校正試験片の寸法は、 §6.6に述べた寸法であればよい。しかし、溶接材はビ ード上では材質が異なり、ビードと母材の中間の熱影 響部も材質が異なっている。

ここでは、図一7.5の(B)試験片の場合を例にとっ て、校正曲線の作り方についてのべる。本当は、引張 試験片の方がよいが、ここでは寸法の関係から、図一 7.12に示すように、ビード上からa、dを母材からb 熱影離部からcと、4つの試験片を切り出して、圧縮 試験をおこなった。d試験片は、幅が30mm(ビード の幅が約30mm)しかないので、次節でのべる小形テ スタのみで測定した。その結果を図一7.13、図一7.14 に示す。図一7.13が標準テスタの場合で感度は母材が 一番大きくビードが一番小で、C材が中間の値をとる ことは考えられる。図一7.14は、小形テスタで測定し た場合で小形テスタの測定範図(半径13mm詳しくは



図-7.11 溶接材(D)の残留応力の測定(III)



図-7.12 校正用試験片の切り取った位置



次節でのべる)から考えて, aとd材が同じ感度に出 てきており, a材の母材の部分には,小形テスタの磁 束が及んでいいないことが, この実験からもわかる。

このように溶接材の場合には、母材、熱影響部、ビ ードの三つの部分で磁気ひずみ感度が異なる。それぞ れの磁気ひずみ感度を用い出力電流を応力に変換し、 解析せねばならない。このようにして求めた磁気ひず み感度を用いて測定した結果が図一7.5 である。他の 溶接材もみな、このようにして校正曲線をつくり解析 をおこなった。

7.4 小形テスタ

溶接ビード附近のように、応力勾配が急で複雑に変 化しているところでは、どうしても測定範囲の小さい テスタが必要である。しかし、テスタを小形化する と、磁束の減少やテスタと被測定材の接触面積の減少 による不安定などのほかに、コイルを巻くスペースが 少ないことから、絶縁が不完全になりやすい等の欠点 が生じる。このため、これまで幾度か小形テスタを試 作したが成功しなかった。そこで少し接触面積を大き くした小形テスタを試作した。これを写真-2に示 す。寸法は、表-2.1に記した。この小形テスタに、 磁化電流180~260mA流したときの主応力差一出力電 流差曲線を図-7.15に示す。磁化電流を200mA以下 にすると、感度、ヒステリシスともに悪くなる。300



図一7.15 小形テスタの磁化電流による出力曲線

図一7.14 小形テスタによる校正用試験片の出力 曲線

4

2

8

6

主応力差 IOI-O21 kg/mm2

10

(74)

簡

Ł

H

0.25

0



図-7.16 小形テスタの場合の磁束密度分布

mAにするとテスタが熱をもったので、ここでは磁化 電流は、200mAとした。

図-7.16は,磁化電流200mA流したときの磁束分 布である。この図をみると,磁束密度は10mm離れる と,約1/3,13mmで約1/5になっている。このこと は,式(4.39)からも証明される。小形テスタでは, 13mm以上離れたところは,テスタの出力には殆んど 影響しないと考えてよい。また,このことは前節の実 験からも説明される。

以上のことから,小形テスタは,測定点を中心に, 半径13mmの円内の応力の平均を示していると考えて よい。テスタを小形化すればより局部的な応力の測定 も可能と思われるが,安定性,測定誤差などを考える とテスタの小形化には限度がある。

小形テスタを使用して、二軸引張応力状態の測定を おこなった。実験は、§5.3.1の実験と同様に、二軸引 張試験片に二軸引張試験機で応力勾配をつけ、小形テ スタで測定しひずみゲージによる応力分布と比較し た。補助軸の位置は、*4X*=25mm、*4Y*=50mmと標 準テスタⅡの場合と同じにした。図一7.17が主応力差 と主応力方向を示し、図一7.18は、その解析結果を示 している。ひずみゲージで測定した場合とよく一致し ている。

この小形テスタは、丁寧に正しく測定すれば、ひず みゲージとの差は、±2kg/mm²ぐらいで測定でき、 実用可能であることがわかった。







図-7.18 小形テスタの場合の測定値の比較

(75)

表面を電解研磨して測定すると、一般に誤差が減少 するが、標準テスタの場合には、電解研磨する面積が 大きくなり、いろいろ問題があったが、小形テスタの 場合には、研磨する面積が標準テスタⅡの場合の1/4 以下なので、標準テスタの場合より有効であり、小形 テスタで測定する場合は、電解研磨をおこなった方が よい。

7.5 ビード上の測定

溶接材の測定では、ビード上の測定が一番困難であ り、しかも重要である。ビードの部分は、材質が異な り、母材との境界はいわゆる熱影響部で、磁気ひずみ 感度も異なる。また、製作上、表面に凸凹や不純物、 きずなどができやすく、測定がむづかしい。応力も、 ビード上で普通最大となるのでこの部分の測定につい て考える。

7.5.1 連続と考えた測定

一列ビードの試験片は、両端に自由端があるので、 せん断応力差積分法で求める場合、両端から求めてい けばよいが、二列ビードの場合には 図一7.2 からわか るように、A-A 軸上 [5] ~ [11] までは自由端が ないので、溶接ビード上で不連続と考えると、B 軸上 でも同様な測定をおこなって A 軸との交点 [8] の 点の値を求めて解析をおこなった。

せん断応力差積分法では、どうしても、少しづつ誤 差が入ってくるので、この方法のように複雑になる と、この解析の誤差が多くなってくる。そこで、ビー ド上でも連続であると考えて、一列ビードの場合のよ うに、左端と右端からビードを越えて、σxの値を求 めていき中央の点〔8〕で両者を一致させ、比例配分 によって修正したのちσyを求める方法(連続的方法 という)でも解析した。両方の結果を図一7.19、図一 7.20に示した二つの方法で測定解析した結果である。 これらの図をみるとわかるように、ひずみゲージで測 定した値との差は、ほとんど同じである。結果に大差 がないので、測定が簡単な連続的方法がすべての点で 安定なのでこの方法を採用した。

7.5.2 小形テスタを併用した測定

溶接ビード上のように、小部分の材質 が 異 な る所 や、応力勾配が急変する所などの応力状態が複雑な所 では、測定範囲の狭い小形テスタを使用した方がよい が、前項にも書いたように、小形テスタにも欠点があ り、せん断応力差積分法は、誤差を少しづつ加えて行 くので、小形テスタだけで大きな溶接材の端から端ま での測定には不適である。そこで、大部分は、安定性



図-7.19 溶接材(D)の残留応力の測定(連続的方法)





のよい精度の高い標準テスタを用い,ビード上と熱影 響部だけ小形テスタで測定する方法で実験をした。

測定結果を図ー7.21に示す。これは、母材は標準テ スタⅡで測定し、標準テスタⅡの〔15〕および〔23〕 の σx の値を用いて〔15〕~〔23〕までは小形テスタ で測定した場合を示す。図ー7.22は、全部標準テスタ で測定した場合の測定値を示している。試験片は(B)試

76

(76)



図-7.22 溶接材(B)の残留応力の測定 (標準テスタⅡ)



図-7.23 溶接材(B)の残留応力の測定(小形テスタ)

験片を使用した。

これらの図からわかるように、全部標準テスタ I で 測定した場合には、ビード上の点 [19] の σ_x の値 や、熱影響部と思われる [17] 点で、ひずみゲージの 値と大きな差を生じているが、小形テスタで測定した 場合は、各点でよく一致しており、ひずみゲージとの 差は±2~3kg/mm²となっている。

また、同種の試験片を、小形テスタで全部測定した 場合は、図一7.23となり、全体として標準テスタⅡで 測定した図一7.22より悪い。これは、前にのべたよう に、小形テスタの不安定さ、精度の悪さ等による誤差 が、解析の途中で積み重ねられたためだと思われる。

溶接材の測定は,以上の実験より標準テスタ IIと小 形テスタを併用する方法が一番精度もよく,安定性の よい測定法といえる。

7.6 まとめ

不均一応力場の残留応力測定の具体的な例として, 溶接材を測定し,つぎの結果を得た。

(1) 種々の溶接材について測定したが、ビード附近のように、応力勾配が急で複雑な応力状態の場合に

は、ストレステスタで非破壊測定した場合と、ひずみ ゲージをはり、破壊して(応力解放)測定した場合と の差は、約±3~4kg/mm²であり、応力状態を十分に 握することができる。

(2) 溶接材の場合には、母材、熱影響部、ビードの 三つの部分の校正試験片を作り、それぞれの校正曲線 を作らなければならない。

(3) 測定範囲が半径13mmの小形テスタを試作する ことができ、精度も±2kg/mm²ぐらいで実用可能で ある。

(4) 母材の部分は、安定性のよい標準テスタ II を使 用し、ビード上のように、小部分の材質 が異 なる 所 や、応力勾配が急変する所などは、測定範囲の狭い小 形テスタを併用する方法によって、精度のよい測定が できることがわかった。

以上の結果より,殆んどすべての巨視的な平面残留 応力が,約±3~4kg/mm²の誤差で測定可能となり, 実用的な応力範囲が非常に拡大された。

第8章 結 論

8.1 緒 言

一般の機械や構造物の初期応力や巨視的な残留応力 を,磁気ひずみ効果を利用して,簡単な装置で非破壊 測定することを目的として本研究を行った。

その結果,この種の応力の測定にもっとも実用的な プローブ型の変換器を用いて,材料の強度に大きな影響を及ぼすと思われる。表面より1.5mm程度までの 深さの応力を,非破壊測定する方法を見出したので, この方法を各応力状態について, §8.2で述べた。

§8.3では、この測定の精度、理論値、磁気出力と応力の関係等測定法以外に得た主な結論についてのべた。

8.2 磁気ひずみ効果を利用した応力の測定法

本論文では、始めに述べたように、死荷重や組立応 力などのように、この応力を簡単に零にできない場合 の応力(初期応力)と、巨視的な残留応力の非破壊測 定を目的としているので、本実験で得られたこの種の 応力の非破壊測定法を各応力状態について述べる。

(1) 単軸初期応力の測定法

標準試験片にストレステスタを,補償片に補償用プ ローブを当てて,ブリッジのバランスをとった後は, 被測定材にストレステスタを,圧縮応力の場合は,応 力方向に引張応力の場合には直角方向に当てて,その 不平衡電流をよむ,圧縮,引張の判別が不明のとき 78

は,横感度を測定すればよい。標準片,または,校正 用試験と補償片で応力一出力電流より初期応力を求め ることができる。

標準片; 被測定材と同じ材質, 同じ加工熱処理材で 無応力のもの, 形状は測定点を中心に半径 20cm の球形内 の 被測定材と 同じ形状のも の。被測定材と同じ形状のもの。被測定材 の一部, または, あきらかに無応力の部分 があれば, それを用いた方がよい。

補償片;標準片と全く同じもの

- 校正用試験片; 被測定材と同じ材質,同じ熱処理材 で無応力のもの,縦横の寸法は使用テスタ の磁極間距離の2倍の長さ以上,厚さ3m m以上の形状のものを使用する。
- (2) 均一な平面残留応力の測定法

(二軸圧縮,二軸引張の場合)

標準試験片にストレステスタを、補償片に補償用の プローブを当てて、ブリッジのバランスをとり、スト レステスタを測定点に当てて、測定点を中心に、表面 で180°回転させその出力の最大最小の方向として主応 力方向を求め、主応力を求めるためにその二つの方向 の不平衡電流値を求める。主応力値を求めるためにそ の二つの方向の不平衡電流値を求める。角度一出力曲 線がなめらかな正弦曲線にならぬときは、表面をみが き直し、正弦曲線にして、主応力方向を正しく求め る。標準片、または、校正用試験片と補償片で、平面 応力用の応力線図(§5.2.3と§5.3.2)をつくり、さき に求めた二つの不平衡電流直より、主応力値を求めれ ばよい。標準片、補償片、校正用試験片はすべて、単 軸測定の場合と同じである。

(3) 不均一応力場における平面残留応力の測定法 (応力の符号が不明の場合,一軸引張,一軸圧 縮の場合も含む)

被測定材の測定点にストレステスタを補償片に補償 用のプローブを当てて、ブリッジのバランスをとる。 被測定材上の応力の既知の点または、応力零の点から 測定点まで測定軸を設ける。この測定法の場合は、標 準片は不用である。その測定軸の上下に、二本の補助 軸を設定し、測定点とその上下の補助軸上の二点と計 三点において、テスタ180°回転させ、出力最大、最小 の方向と、その値を求める。このときも角度一出力曲 線がなめらかな正弦曲線に近い曲線になるまで、表面 をみがき、正しい主応力方向とその値を求め、せん断 応力差積分法を用いて解析する。校正用試験片と補償 片で主応力差と出力電流差の校正曲線をつくって,こ れから応力を求める。

校正用試験片;単軸初期応力の場合と全く同じ 補償片;校正用試験片と全く同じ

8.3 測定精度,出力と応力の関係等

前節にのべたように,すべての応力状態の平面残留 応力の測定が,プローブ形の磁気ひずみ変換器により 可能となったが,その測定精度および磁気出力と応力 との関係などにつき,つぎのような結論を得た。

(測定精度)

(1) 単軸初期応力は,被測定材と同じ部材で,標準 片,補償片,校正用試験片をつくると,真の応力は, 次の式で求められる。

 $\sigma = (1 \pm 0.06) \sigma_0 \pm (0.6 \sim 2.0) \text{kg/m} \text{m}^2$

ここに σ₀ は出力電流に相当す る 校 正 曲線上の応力。

(2) 二軸圧縮または、二軸引張の均一な巨視的な平 面残留応力は、単軸と同じように、被測定材と同じ部 材で標準、補償、校正の試験片をつくる、誤差約±2 ~3 kg/mm²(応力20kg/mm²以内の場合)で測定す ることができる。また、せん断応力差積分法を用いる と、測定、解析は、やや複雑になるが約±2 kg/mm² の誤差で測定できる。

(3) 不均一応力場でも, せん断力差積分法を用いる ことによって, 応力の符号もわかり, 精度も約 ±2.5 kg/mm²である。

(4) 溶接材のように,応力勾配が急で複雑な応力状 態の場合でも,誤差約±3~4kg/mm²であり,応力状 態を十分に握することができる。

(5) せん断応力差積分法を用いる測定では磁気ひず み感度のバラッキは約±5%、イニシャル誤差は、約 ±0.5~1.5kg/mm²と考えてよい。

(理論式)

(6) 綱板にストレステスタを当てた場合の任意の点の磁界の強さを与える式(4.19)を求め平面応力を生じている場合の理論式(4.34)を導いた。

(7)式(4.24)により,磁気出力は,主応力方向で 最大,最小となり主応力差は出力電流差に比例すると いうことが,理論的に証明された。

(8) 綱板上の磁束分布を式(4.39)から求めたがガ ウスメータによる磁束分布の実験値と一致し、測定点 からテスタの磁極間の距離だけ離れると、磁束密度は 測定点の約1/5になった。

(測定法関係)

(78)

(9) ストレステスタによる応力測定範囲はテスタの 磁極間の距離を半径とした円内である。

(10) 実験でも、主応力方向は、平面応力状態では、 最大主応力方向(符号を含めて)で出力電流は最小と なり、最小主応力方向で最大となり容易に求めること ができる。

(11) 主応力差と出力電流差が,引張から圧縮まで比例していることが,実験結果からも確認された。

(12) 平面応力の場合,角度一出力電流曲線が正弦曲線になるか否かにより,測定が正しいか否かが判別できる。正弦曲線にならぬ場合は,その点の表面処理をやりなおし,正弦曲線にすると,精度よく測定できることがわかった。

(13) 溶接材の場合には、応力変化の少ない母材の部分は、安定性のある標準テスタⅡを使用し、ビード附近のみは、測定範囲の狭い小形テスタ(測定範囲半径13mm)を併用する方法によって、良い精度の測定ができる。

(磁気出力と応力の関係)

(14) 磁気ひずみ感度に、大きく影響する因子は金属 成分のなかの炭素の含有量と、熱処理状態のちがい で、圧延方向結晶粒度などは、熱間圧延材では、影響 を無視してよい。

(15) 磁気出力と、引張、圧縮の関係は一部引張の低応力の部分を除いて両応力とも応力の増大とともに、磁気出力は同じ方向に変化し、ストレステスタのイン ピーダンスも両応力の増大とともに減少する。磁気ひずみ感度は、圧縮は引張の約3倍の感度がある。

(16) 本実験では、横感度係数が正の符号をとり、引 張と圧縮で、その値が異なり引張の場合は3~4、圧 縮では約0.3となった。この事を確認するため、テス タのインピーダンスを測定してみたが、やはりこの値 と一致した。

(17) 磁束が応力と直交または平均のみの場合の横感 度係数を磁気的ポアソン比と名付けたが、磁気的ポア ソン比は、材質、応力とは無関係な定数となり、二軸 圧縮の場合 0.3 となった。

(18) ミクロ的な磁気挙動から求めた高木の理論式に よって計算した結果も,磁束密度は引張,圧縮の両応 力とも,応力の増大とともに減少ししかも,感度は圧 縮が引張よりも大きく本実験結果と一致した。

(19) 丸棒をソレノイドコイルで直流磁化し応力に対す るB-H曲線を求めた実験においても、ストレステス タの磁界では、引張、圧縮ともに磁束密度は減少し、 圧縮が引張より感度が大きいことも確認された。

本論文は,著者が運輸省船舶技術研究所において実 験した,磁気ひずみ効果を利用した残留応力の非破壊 測定に関する研究結果をまとめたものであります。

本研究を逐行するに当り,終始懇切な御指導をいた だいた,共通工学部岩柳順二部長,早稲田大学林郁彦 教授に深甚な感謝の意を表します。

磁気ひずみ効果の研究に御指導をいただいた電子航 法研究所安積健次郎所長と,この研究の遂行に大きな 便宜を与えていただき,また適切な御指導をいただい た交通公害研究所花島政人所長に衷心より御礼を申し 上げます。

また本論文に関し,適切な御助言,御指導をいただ いた九州大学工学部井上順吉教授,早稲田大学奥村, 松浦両教授,電子航法研究所藤井弥平研究企画官,機 関性能部堀保広室長に深く感謝します。

終りに、この研究に終始協力し、困難な実験と計算 に協力された共通工学部吉井徳治技官,滝沢千嘉子技 官,ならびに有益な助言と討論をいただいた共通工学 部渡辺健次室長,溶接工作部藤井英輔室長,共通工学 部安福精一前主任研究官(現岡山大学助教授)とこの 論文作製に協力していただいた金子裕子所員の諸氏に 深く感謝します。 以上

参考文献

- たとえば、日本材料学 会編;X線応力測定法 (1966)養賢堂。
- (2) 西田;応用物理31(昭37)825。
- (3) 渡辺,北川;非破壞検査協会資料4431 (50-1),
 1。
- (4) 季, 鳥飼; 生産研究21, 1969, 379。
- (5) Hsu, N. N, Ezp. Mech., 14-5 (1974), 169_{\circ}
- (6) R. M. Bozorth, Ferromagnetism, (1951), 631 Van Nostrand $_{\circ}$
- (7) 文献(6)の p 596。
- (8) 近角; 強磁性体の物理, (1963), 83, 裳華房。
- (9) 岩柳;非破壞検查, 15-3 (昭41-3), 102。
- (10) 日本非破壞検查協会編,非破壞検查便覧,(昭42 -5),835,日刊工業。
- (11) E. Villari, Ann. phys. Chem., 126, (1886), 87_{\circ}
- 12 G. Wiedemann, Pogg. Ann., 117, (1862), 501_{\circ}
- (13) J.P. Joule, Ann. Electr. Magn. Chem., 8, $(1842),\ 219_\circ$
- (14) J.P. Joule, Phil. Mag., [3], 30(1847), 76_{\circ}
- (15) A. Guillemin, Compt. rend., 22, (1846), 264_{\circ}

- (16) P. Weiss, J. phys., [4], 6, (1907), 661.
- 17) M. Takagi, 東北大学理科報告, 28-1, (1939), 20。
- (18) W.F. Brown, Phys. Rev., 52, (1937), 325°
- (19) 茅, 東北大学理科報告, 17, (1928), 639。
- 20) 增山, 東北大学理科報告, 17, (1928), 945。
- (21) R. Becker, M. Kersten; Z. Phys., 64, (1930), 389°
- 22) R. Becker, W. Pöring, Ferromagnetismus, (1939), Springer_o
- (23) 文献(21)。
- (24) F. Preisach, phys. Z., 33, (1932), 913_{\circ}
- 25 Smith, Sherman, phys. Rev. 4, 267-73 (1914).
- (26) プリール(岡修一部他訳),機械量の電気的計測, (1942),45コロナ社。
- 27) 安積,磁わい計測とその応用,(1962),オーム 社。
- (28) R. M. Bozorth, H. J. Willams, Rev. Mod. phys., 17, (1945), 72.
- (29) 岩柳,船舶技術研究所報告,12-2,(昭50-3)。
- (30) F. Förster, K. Stambke, Z. Metallkd., 33, (1941), 97_{\circ}
- (31) 安積, 岩柳, 応用物理, 16, (1947), 179。
- (32) 津田, 日本金属学会誌, 11, (昭21), 6。
- (33) 永井, 応力物理, 20-5, (1951), 177。
- 34 F. Bader, L. Reimer, Beiträge zur Theorie des Ferromagnetismus und der Magnetisierungskurve, (1956), Springer-Verlag.
- (35) 篠田, 川崎, 日本金属学会誌, 16, (1952), 139。
- (36) 篠田, 川崎, 日本金属学会誌, 18, (1954), 305。
- (37) 桜井,川崎,機械の研究, 9-12, (1957), 33。
- (3) 清田,緒方,第9回材料試験連合前刷集,〔1〕,
 965,45。
- (39) K. Kiyota, N. Ogata, JSME 1967 Semi-international Symposium, TOKYO, (1967), 205.

- 40 岩柳,安福, 滝沢, 非破壞検査, 23-3, (昭49-3), 147。
- (41) 岩柳,安福,淹沢,非破壞検査,23-4,(昭49-4),198。
- (42) F. Förster, Z. Metallkd., 43, (1952), 163_{\circ}
- (43) L. I. Mendelsohn J. Appl. phys., 35-3, (1964 -3), 863.
- (44) R. R. Birss 他, J. phys. D: Appl. phys., 4, (1971), 1040。
- (45) 文献(6)の p 602。
- (46) 藤井, 運輸技術資料, No. 14, (1958)。
- (47) 高橋, 製鉄研究, 205, (昭28-10), 77。
- (48) 村川, 強磁性材料, (昭19), 123, 工業図書。
- (49) 文献(6)の p 771。
- (50) 文献(27)の p 144。
- 51) 日本国有鉄道,オペレーションズ・リサーチI, (昭36),111,静和堂。
- (52) 日下部,三原,非破壞検查協会資料,4349,(昭 47-1)。
- 53) 岩柳, 吉永, 日本鉄道技術協会 資料, (昭 40-10)。
- 54 和田, 非破壞検査協会資料, 4231, (昭42—5), 1。
- 55) K. Honda, Magnetic Properties of Matter, (1972), 67, 裳華房。
- (56) Mitiyasu, Takagi, The 459th report of Research Institute for Iron Steel and other Metals, (1939-4), 88°
- (57) 文献(52)の p 89。
- (58) 菊池,磁歪振動と超音波,(昭27),303,コロナ 社。
- 59) 岩柳,船舶技術研究所報告,12-2,(昭50-3), 40。
- (60) 辻,西田,河田,光準性実験法(昭40),141,日 刊工業。
- (61) 溶接学会編, 溶接便覧, 〔3〕, 〔1977), 135, 丸善。

(80)